

**DEKRA CZ a.s.**

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4  
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**ARVAL CZ s.r.o.**

Milevská 2095/5  
140 00 Praha 4



**ÚDAJE O VOZIDLE**

|                         |                                 |                              |                            |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| RZ:                     | <b>9AN5243</b>                  | VIN:                         | TMBJR7NX2MY092194          |
| Model vozidla:          | Škoda Octavia Combi (NX3)(2020) | Provedení:                   | Oct.Combi 1.5TSI 110 Style |
| Druh vozidla:           | Osobní - Standard               | Zdvihový objem (ccm):        | 1498                       |
| Maximální výkon (kW):   | 110                             | Druh paliva:                 | Benzín                     |
| Stav paliva v nádrži:   | -0-                             | Barva:                       | Bílá                       |
| Převodovka:             | Manuální                        | Počet dveří:                 | 5                          |
| Datum první registrace: | 2021-01-11                      | Platnost tech. kont. do:     | 2027-01-13                 |
| Stav tachometru:        | 136948 Km Odečteno              | Servisní knížka k dispozici: | Elektronická               |
| Stav oleje:             | V intervalu                     | Chladicí kapalina:           | V intervalu                |
| Vozidlo s odpočtem DPH: | Ano                             |                              |                            |

**DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

|                                 |      |                                |     |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-----|
| Osvědčení o registraci vozidla: | Ano  | Povinné ručení (zelená karta): | Ano |
| Návod k obsluze:                | Ano  | Zvedák a sada nářadí:          | Ano |
| Povinná výbava:                 | Ano  | Doklad o likvidaci pneu:       | Ne  |
| Počet klíčů k vozidlu:          | 2 ks |                                |     |

**BAREVNÁ VRSTVA**

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 156 µm; LP blatník 149 µm; LP dveře 136 µm; LZ dveře 140 µm; LZ bok 124 µm; Z víko 137 µm; PZ bok 128 µm; PZ dveře 96 µm; PP dveře 135 µm; PP blatník 141 µm; Střeška 133 µm;

**VÝBAVA VOZIDLA**

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

**PNEUMATIKY**

| Pneu na vozidle            | Značka pneu | Rozměr pneu | Druh pneu | Vzorek pneu (mm) |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| Pneu LP                    | Hankook     | 205/55 R 17 | Letní     | 6                |
| Pneu PP                    | Hankook     | 205/55 R 17 | Letní     | 6                |
| Pneu LZ                    | Hankook     | 205/55 R 17 | Letní     | 6                |
| Pneu PZ                    | Hankook     | 205/55 R 17 | Letní     | 6                |
| Disky první sady pneumatik | Hliník      |             |           |                  |
| Pneu rez.                  | Značka pneu | Rozměr pneu | Druh pneu | Vzorek pneu (mm) |
| Kolo plnohodnotné ocelové  | Goodyear    | 205/60 R 16 |           | 8                |

## SEZNAM POŠKOZENÍ

| P.č.                              | Poškozený díl                           | Druh poškození                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Exteriér (vnější prostor)</b>  |                                         |                                  |
| 1                                 | Čelní sklo                              | Poškození od odletujícího kamení |
| 2                                 | Disk LP kola                            | Škrábance                        |
| 3                                 | Kryt L zpětného zrcátka                 | Škrábance                        |
| 4                                 | Dveře přední levé                       | Škrábance                        |
| 5                                 | Dveře zadní levé                        | Škrábance                        |
| 6                                 | Disk LZ kola                            | Škrábance                        |
| 7                                 | Bočnice zadní levá                      | Jamka                            |
| 8                                 | Disk PZ kola                            | Škrábance                        |
| 9                                 | Přední nárazník                         | Škrábance                        |
| 10                                | Madlo klíky PZ dveří                    | Škrábance                        |
| 11                                | Rám dveří pravý                         | Jamka                            |
| 12                                | Dveře přední pravé                      | Škrábance                        |
| 13                                | Kryt P zpětného zrcátka                 | Škrábance                        |
| 14                                | Disk PP kola                            | Škrábance                        |
| 15                                | Víko motoru                             | Škrábance                        |
|                                   | <b>Poznámka:</b> Částečně rozleštitelné |                                  |
| 16                                | Bočnice zadní pravá                     | Jamka                            |
| 17                                | C sloupek pravý                         | Jamka                            |
| <b>Interiér (vnitřní prostor)</b> |                                         |                                  |
| 18                                | Potah sedáku sedadla řidiče             | Opotřebení                       |
| 19                                | Potah opěradla sedadla řidiče           | Opotřebení                       |
| 20                                | Volant                                  | Opotřebení                       |
| 21                                | Řadicí páka                             | Opotřebení                       |
| 22                                | Spodní kryt přístrojové desky           | Nadstandardní prvek              |
| 23                                | Plastový kryt víka zav. prostoru        | Škrábance                        |
| 24                                | Kryt zadního čela                       | Škrábance                        |
| 25                                | Boční výplň zav. prostoru L             | Škrábance                        |
| 26                                | Boční výplň zav. prostoru P             | Škrábance                        |
| 27                                | Těsnění víka zav. prostoru              | Závada                           |
| 28                                | Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní    | Škrábance                        |
| <b>Ostatní</b>                    |                                         |                                  |
| 29                                | Přední část vozidla                     | Poškození od odletujícího kamení |
| 30                                | Celková plocha karoserie                | Škrábance                        |
| 31                                | Interiér                                | Znečištěno                       |
| 32                                | Registrační značka                      | Deformace                        |

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



Servisní knížka

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**2 Disk LP kola - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**3 Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **3**

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**4 Dveře přední levé - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**5 Dveře zadní levé - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **5**

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**6 Disk LZ kola - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**7 Bočnice zadní levá - Jamka**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



**8 Disk PZ kola - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



**9 Přední nárazník - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Madlo kliky PZ dveří - Škrábance**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



**11 Rám dveří pravý - Jamka**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



**12 Dveře přední pravé - Škrábance**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



**13** Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



**14** Disk PP kola - Škrábance  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



**15** Viko motoru - Škrábance  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Částečně  
rozleštitelné

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



**16** Bočnice zadní pravá - Jamka  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**17C sloupek pravý - Jamka**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**18** **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



**19** **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**20** Volant - Opatření  
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



**21** Řadicí páka - Opatření  
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**22** Spodní kryt přístrojové desky - Nadstandardní prvek  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



**23** Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



**24** Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



**25** Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25



**26** Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



**27** Těsnění vika zav. prostoru - Závada  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



Viz popis k poškození č. 27

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**28** Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní - Škrábance  
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 28

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**29** Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení  
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 29

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**30** Celková plocha karoserie - Škrábance  
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 30

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**31** Interiér - Znečištěno  
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **31**

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 31



**32** Registrační značka - Deformace  
Umístění: Ostatní

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 32