

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AL9031	VIN:	TMBJR7NX5MY091539
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi (NX3)(2020)	Provedení:	Oct.Combi 1.5TSI 110 Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	4/4	Barva:	Bílá
Převodovka:	6 stupňová	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-01-06	Platnost tech. kont. do:	2027-01-02
Stav tachometru:	136544 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 189 µm; LP blatník 179 µm; LP dveře 168 µm; LZ dveře 252 µm; LZ bok 357 µm; Z víko 199 µm; PZ bok 234 µm; PZ dveře 219 µm; PP dveře 217 µm; PP blatník 158 µm; Střecha 172 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	205/55 R 17	Letní	2
Pneu PP	Continental	205/55 R 17	Letní	2
Pneu LZ	Continental	205/55 R 17	Letní	2
Pneu PZ	Continental	205/55 R 17	Letní	2
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Goodyear	205/60 R 16		6

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Přední nárazník
2	Čelní sklo
3	Zadní nárazník
4	Víko zavazadlového prostoru
5	Bočnice zadní pravá
6	Disk PP kola

Interiér (vnitřní prostor)

7	Kryt zadního čela
8	Boční výplň zav. prostoru P
9	Boční výplň zav. prostoru L
10	Spodní kryt přístrojové desky
11	Přídavný koberec LP
12	Volant
13	Potah sedáku sedadla řidiče
14	Potah opěradla sedadla řidiče

Ostatní

15	Přední část vozidla
16	Celková plocha karoserie

Druh poškození

Škrábance
Poškození od odletujícího kamení
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Poškození od odletujícího kamení
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Nadstandardní prvek
Opotřebení
Škrábance
Opotřebení
Opotřebení
Poškození od odletujícího kamení
Škrábance

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Víko zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4




5 Bočnice zadní pravá - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Spodní kryt přístrojové desky - Nadstandardní prvek**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




12 **Volant - Škrábance**

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14




15 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení

Umístění:


Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka: