

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	EL133AL	VIN:	TMBJW7NX9MY108352
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi (NX3)(2020)	Provedení:	Oct.Com.1.4TSI 150 Style AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1395
Maximální výkon (kW):	150	Druh paliva:	Hybridní vozidlo
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Modrá
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-03-12	Platnost tech. kont. do:	2027-02-26
Stav tachometru:	125731 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ne
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 131 µm; LP blatník 264 µm; LP dveře 118 µm; LZ dveře 124 µm; LZ bok 119 µm; Z víko 157 µm; PZ bok 114 µm; PZ dveře 122 µm; PP dveře 118 µm; PP blatník 109 µm; Střecha 112 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Goodyear	225/45 R 18	Zimní	6
Pneu PP	Goodyear	225/45 R 18	Zimní	6
Pneu LZ	Goodyear	225/45 R 18	Zimní	6
Pneu PZ	Goodyear	225/45 R 18	Zimní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			

Pneu rez.

Opravná sada

2. sada pneu

Pneu 1	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu 2	Goodyear	225/45 R 18	Letní	6
Pneu 3	X	225/45 R 18	Letní	0
Pneu 4	X	225/45 R 18	Letní	0
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Světlomet pravý	Škrábance
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Světlomet levý	Škrábance
4	Disk LP kola	Škrábance
5	Blikač boční L zpětného zrcátka	Prasklina
6	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance
7	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
8	Dveře přední levé	Škrábance
9	Dveře zadní levé	Škrábance
10	Disk LZ kola	Škrábance
11	Bočnice zadní levá	Jamka
12	Zadní nárazník	Deformace
13	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
14	Střecha	Škrábance
15	Bočnice zadní pravá	Deformace
16	Disk PZ kola	Škrábance
17	Dveře zadní pravé	Škrábance
18	C sloupek pravý	Škrábance
19	Dveře přední pravé	Škrábance
20	Práh pravý	Škrábance
21	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
22	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
23	Disk PP kola	Škrábance
24	Čelní sklo	Štěp
25	Základní těleso L zpětného zrcátka	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
26	Koberec přední	Vypálená díra
27	Volant	Opotřebení
28	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
29	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
30	Těsnění LP dveří	Opotřebení
31	Výplň LZ dveří	Škrábance
32	Potah sedáku zadního levého sedadla	Vypálená díra
33	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Škrábance
34	Výplň víka zav. prostoru	Škrábance
35	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
36	Kryt zadního čela	Škrábance
37	Těsnění víka zav. prostoru	Prasklina
38	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
39	Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní	Škrábance
40	Výplň PZ dveří	Škrábance
41	Výplň PP dveří	Škrábance
Ostatní		
42	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
43	Celková plocha karoserie	Škrábance
44	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Světlo met pravý - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



2 Přední nárazník - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Světlomet levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



4 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Blikač boční L zpětného zrcátka - Prasklina
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



6 Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Madlo kliky LP dveří - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



8 Dveře přední levé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



10 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Bočnice zadní levá - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



12 Zadní nárazník - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Viko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Střecha - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Bočnice zadní pravá - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



17 Dveře zadní pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18C sloupek pravý - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 Dveře přední pravé - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Práh pravý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



21 Madlo kliky PP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



23 Disk PP kola - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Čelní sklo - Štěp
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



25 Základní těleso L zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Koberec přední - Vypálená díra

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



27 Volant - Opatřebení

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



29 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



30 Těsnění LP dveří - Opotřebení

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



31 Výplň LZ dveří - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



32 Potah sedáku zadního levého sedadla - Vypálená díra
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 32

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



33 Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



34 Výplň víka zav. prostoru - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



35 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



36 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



37 Těsnění víka zav. prostoru - Prasklina
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



38 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)


Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



39 Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



40 Výplň PZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



41 Výplň PP dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




42 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamene
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



43 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



44 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka: