



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7788587  
vom: 06.02.2025

## » Übersicht

Auftrags-Nr:

1001838425

Besichtigt am:

06.02.2025 12:47

Berichts-Nr:

7788587

FIN:

TMBJW8NX0NY010348



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7788587  
vom: 06.02.2025

## » Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWJ
Erstzulassungsdatum:	07.09.2021
Laufleistung:	102.370 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.395 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeulgänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ambition grau/schwarz Formhimmel
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

## » Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2024
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	7.000 KM



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7788587  
vom: 06.02.2025

## » Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Beheizbare Windschutzscheibe
"Ergonomic basic seat"	Berganfahrassistent
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Besondere Innengeräuschaufdämpfung
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	Betriebserlaubnis Nachtrag
"REAR VIEW"	Bordliteratur in Deutsch
"SIMPLY CLEVER"	Bordwerkzeug
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"SOUND SYSTEM CANTON"	Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	DAB - Digitaler Radioempfang
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dachreling, schwarz
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dämpfung hinten, Sportausführung
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dämpfung vorn
3-Speichen-Sportmultifunktionsleider- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	DC/DC Wandler 3,0 KW
4 Türen	Dekor-Einlagen
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW, HybridTSI, Systemleistung 180 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Doppelton-Signalhorn
6-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgasendrohr seitlich, hinten	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondensitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
Ablagekästen im Kofferraum	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	El. einst., beheiz., klappbare, automat. abbl. Aussensp. mit Board.-Sp., Memoryf., Innenspiegel, ohne Rahmen, SIDE ASSIST
Aktivkohlebehälter (EVAP)	El. Rollo (mit Sonnenrollo, mit Ablagetasche/Ablagebox)
Alu Pedalen	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerknieairbag
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer), kippb.bei Rückw.F(Beif.), Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltisicherung, elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 320A (59Ah)	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Fußmatten vorn und hinten
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbeleuchtung
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7788587  
vom: 06.02.2025

Grossdach-System	Navi Columbus + Web Radio
Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Head-Up Display	Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Heckscheibenwischer "AERO"	Netztrennwand
Heckspoiler in Wagenfarbe	Nicht Heissland
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Normal-Lackierung
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Notrufsystem eCall+
Infotainment Columbus	Ohne Ablagenpaket/box
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Adapter
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kältemittel R1234yf	Ohne Anhängevorrichtung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne Car2X
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komfort & Relax	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Ladeböden
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Lehnentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Schalthebelknopf-/Griff
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Schmutzfänger
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Skisack
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Überführungsaurüstung
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzzheizung
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Leergewichtsbereich 1	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leichtmetallräder "COMET", schwarz, 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Zusatz-/Standheizung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide	Ohne zusätzliche Bereifung
Vordersitzlehne mit Massage- funktion	Optionsinfotainment (MIB3)
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Pannen-Set
Linkslenker	Parken & Sicht
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Perfomance Reifen 225/45 R18 91Y sportiv
Mit Halter	Progressive Lenkung
Mit Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Radstand
Mit Verkehrszeichenerkennung	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Mittelkonsole	Reifendruckkontrolle
Modul Boden hinten Ausführung 4	Reifenlieferanten für EU Länder
Multipler Matrix-Beam	Reise & Comfort
	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7788587  
vom: 06.02.2025

- Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
- Scheibenbremsen hinten
- Scheibenbremsen vorn
- Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
- Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
- Schlafpaket 2
- Schriftzugsatz (SKODA ohne OCTAVIA)
- Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
- Serienkraftstofferbefüllung (6L)
- Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )
- Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren
- Side Assist
- Sitzbezüge "Suedia"
- Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory und Sitztiefeneinstellung
- Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
- Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
- Soundaktor
- Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
- Sport-Ausstattung
- Sprachsteuerung
- Stabilisator hinten
- Stabilisator vorn
- Standard-Klimazonen
- Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
- Steuerung (werksintern)
- Stoßfänger Sport
- Tagesfahrlightschaltung
- Tankdeckel
- Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
- Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
- Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
- Typprüfland Deutschland
- UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
- Variant/Avant
- Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
- Vier-Lenkerachse
- Virtuelles Pedal
- Wartungsintervallverlängerung
- Wegfahrsperrre elektronisch
- Zierleisten schwarz



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7788587  
vom: 06.02.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	3,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	4,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 05.2025**Kompressor vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7788587  
vom: 06.02.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Heckdeckelverkleidung	Kratzer	Ersetzen
4	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Spotrepair
5	Alufelge vorne links	Kratzer	Pauschalbetrag
6	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
7	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
8	Einstieg Verkleidung hinten links	Kratzer	Smart Repair
9	Rücklicht links	Kratzer	Polieren
10	Rücklicht Heckklappe links	Kratzer	Polieren

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Alufelge hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7788587  
vom: 06.02.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7788587  
vom: 06.02.2025

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBJW8NX0NY010348

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7788587  
vom: 06.02.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7788587  
vom: 06.02.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 7788587  
vom: 06.02.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeuggbewertung -

Berichts-Nr: 7788587  
vom: 06.02.2025

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

Korrosion



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Heckdeckelverkleidung - Kratzer - Ersetzen





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7788587  
vom: 06.02.2025

## 4 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Spotrepair



## 5 - Alufelge vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag

Kommentar

Materialabtrag / optische Beeinträchtigung




## 6 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



## 7 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



## 8 - Einstieg Verkleidung hinten links - Kratzer - Smart Repair





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7788587  
vom: 06.02.2025

9 - Rücklicht links - Kratzer - Polieren




10 - Rücklicht Heckklappe links - Kratzer - Polieren



## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7788587  
vom: 06.02.2025

4 - Alufelge hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

