

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AZ9418	VIN:	TMBLJ8NX8NY044884
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi (NX3)(2020)	Provedení:	Oct.C.2.0TDI 110 4x4 Scout AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Šedá - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-12-07	Platnost tech. kont. do:	2025-12-07
Stav tachometru:	200260 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 160 µm; LP blatník 110 µm; LP dveře 123 µm; LZ dveře 122 µm; LZ bok 126 µm; Z víko 139 µm; PZ bok 169 µm; PZ dveře 121 µm; PP dveře 98 µm; PP blatník 174 µm; Střeška 120 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Dunlop	225/45 R 18	Zimní	5
Pneu PP	Dunlop	225/45 R 18	Zimní	8
Pneu LZ	Dunlop	225/45 R 18	Zimní	5
Pneu PZ	Dunlop	225/45 R 18	Zimní	8
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	205/60 R 16		8

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Štěp
2	Poznámka: Není doklad opravy	
3	Přední nárazník	Škrábance
4	Mřížka P nárazníku levá	Ke slícování
5	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
6	Kryt P prahu	Škrábance
7	Zadní nárazník	Škrábance
8	Disk LZ kola	Škrábance
9	Bočnice zadní levá	Škrábance
10	Dveře zadní levé	Škrábance
11	Madlo kliky LZ dveří	Škrábance
12	Rám dveří levý	Škrábance
13	Dveře přední levé	Škrábance
14	Blikač boční L zpětného zrcátka	Prasklina
15	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance
16	Disk LP kola	Škrábance
17	Střecha	Škrábance
18	Víko zavazadlového prostoru	Jamka
Interiér (vnitřní prostor)		
19	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
20	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
21	Výplň LP dveří	Vypálená díra
22	Volant	Opotřebení
23	Přídavný koberec LP	Opotřebení
24	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Škrábance
25	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
26	Kryt zadního čela	Škrábance
27	Přídavný koberec LZ	Chybí
Ostatní		
28	Celková plocha karoserie	Škrábance
29	Interiér	Znečištěno
30	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Štěp
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Není doklad opravy



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Mřížka P nárazníku levá - Ke slícování
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Kryt P prahu - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Bočnice zadní levá - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **9**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Madlo kliky LZ dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Rám dveří levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Blikač boční L zpětného zrcátka - Prasklina
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Střecha - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 **Víko zavazadlového prostoru - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opatření**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 Výplň LP dveří - Vypálená díra
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Přídavný koberec LZ - Chybí
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26




Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



29 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29