



SKODA Octavia

OCTAVIA COMBI 2

| | |
|---------------------|-------------------|
| FIN | TMBLJ8NXXNY117883 |
| Kilometerstand | 69.188 km |
| Erstzulassungsdatum | 13.07.2022 |

AUFTRAGSDetails

| | | | |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Begutachtungsdatum | 22.08.2025 11:30:11 | Inspektionsort | Schlosser Mücke |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|

FAHRZEUGINFORMATIONEN

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| FIN | TMBLJ8NXXNY117883 | Antriebsart | Allrad |
| Kilometerstand | 69.188 km | Getriebe | Automatik |
| Fahrzeugart | Kombi | Gänge | 7 |
| Anzahl Türen | 5 | Interieurfarbe | Anthrazit |
| Erstzulassungsdatum | 13.07.2022 | Fahrzeugfarbe | Grau |
| Kraftstoffart | Diesel | Fahrzeugkategorie | Personenkraftwagen |
| Marke | SKODA | Metallic-Lackierung | Ja |
| Modell | Octavia | Polsterart | Stoff |
| Gesamtanzahl der Sitze | 5 | | |

DOKUMENTE UND WARTUNG

| | | | |
|-------------------------|----|-------------------|----|
| Anzahl Schlüssel gesamt | 2 | Originalschlüssel | Ja |
| Euro-Aufkleber | Ja | Betriebsanleitung | Ja |

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Anhängerkupplungstyp | Keine Anhängerkupplung | Elektrisch verstellbare Sitze VR | Nein |
| Anzahl der Ladekabel (Normalladung) | 0 | Klimaanlagentyp | Klimaanlage auto. |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Anzahl der Ladekabel (Schnellladung) | 0 | Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden | Ja |
| Art des Navigations-Datenträgers | HD | Multifunktionslenkrad | Ja |
| Dachreling | Ja | Navigation | Ja |
| Doppelkabine | Nein | Scheinwerfertyp | Scheinwerfer LED |
| Einparkhilfe hinten | Ja | Schiebedach elekt. | Nein |
| Einparkhilfe vorn | Ja | Sitzheizung vorne | Ja |
| Elektrisch verstellbare Sitze VL | Nein | Tempomat | Ja |

BEREIFUNG

Montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart | Pannensichere Bereifung |
|--------|----------|-------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| Vorne | Links | 6,0 mm | Continental | 205/55 R 17 96 H | Sommer | Aluminium | - |
| Vorne | Rechts | 6,0 mm | Continental | 205/55 R 17 96 H | Sommer | Aluminium | - |
| Hinten | Links | 6,0 mm | Continental | 205/55 R 17 96 H | Sommer | Aluminium | - |
| Hinten | Rechts | 6,0 mm | Continental | 205/55 R 17 96 H | Sommer | Aluminium | - |

Nicht montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart | Pannensichere Bereifung |
|-----|----------|-------------|------------|------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| - | - | 6,0 mm | Dunlop | 205/60 R 16 96 Y | Winter | Aluminium | - |
| - | - | 6,0 mm | Dunlop | 205/60 R 16 96 Y | Winter | Aluminium | - |
| - | - | 6,0 mm | Dunlop | 205/60 R 16 96 Y | Winter | Aluminium | - |
| - | - | 6,0 mm | Dunlop | 205/60 R 16 96 Y | Winter | Aluminium | - |

SCHÄDEN

Äußere Schäden



1 | Motorhaube

| Typ | Delle(n) |
|------------------|-----------------------------|
| Schweregrad | >3 cm - 4 cm |
| Reparaturmethode | Instandsetzen + lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



2 | Stoßfänger hinten

| Typ | Kratzer |
|------------------|-----------------------------|
| Schweregrad | >3 cm - 4 cm |
| Reparaturmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |

Geschätzter reduzierter Wert

871,24 €

KOMMENTARE

Allgemeiner Hinweis

Servicenachweis fehlt

Fahrzeugbilder

