

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AU0652	VIN:	TMBLJ9NS4M8057043
Model vozidla:	Škoda Kodiaq (2016)	Provedení:	Kodiaq 2.0TDI 110 Style 4x4 AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Oranžová - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-06-28	Platnost tech. kont. do:	2027-07-02
Stav tachometru:	166119 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 131 µm; LP blatník 140 µm; LP dveře 129 µm; LZ dveře 124 µm; LZ bok 125 µm; Z víko 135 µm; PZ bok 132 µm; PZ dveře 126 µm; PP dveře 130 µm; PP blatník 140 µm; Střecha 120 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (8x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Ostríkovací světlometů, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový senzor, Calounění kůže (Celokožený), ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Pirelli	235/50 R 19	Letní	5
Pneu PP	Pirelli	235/50 R 19	Letní	5
Pneu LZ	Pirelli	235/50 R 19	Letní	5
Pneu PZ	Pirelli	235/50 R 19	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			

Pneu rez.

Rezervní dojezdové kolo

2. sada pneu

Pneu	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu 1	Uniroyal	235/50 R 19	Zimní	6
Pneu 2	Uniroyal	235/50 R 19	Zimní	6
Pneu 3	Uniroyal	235/50 R 19	Zimní	6
Pneu 4	Uniroyal	235/50 R 19	Zimní	6
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Víko motoru	Jamka
	Poznámka: + škrábance	
3	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
4	Dveře přední levé	Škrábance
5	Madlo kliky LZ dveří	Škrábance
6	Zadní nárazník - levý díl	Škrábance
7	Bočnice zadní pravá	Škrábance
8	Dveře přední pravé	Jamka
	Poznámka: + škrábance	
9	Práh levý	Škrábance
10	C sloupek pravý	Škrábance
11	Spojler Z nárazníku	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
12	Přídavný koberec LP	Opotřebení
13	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
14	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
15	Volant	Opotřebení
16	Řadicí páka	Opotřebení
17	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
18	Kryt zadního čela	Škrábance
19	Odkládací skříňka - víko	Škrábance
Ostatní		
20	Celková plocha karoserie	Škrábance
21	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
22	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor




Rezervní kolo / sada na opravu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Sada klíčů



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.1



ORV č.l. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Viko motoru - Jamka
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + škrábance




Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Madlo kliky LP dveří - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Dveře přední levé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Madlo kliky LZ dveří - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Zadní nárazník - levý díl - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Bočnice zadní pravá - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Dveře přední pravé - Jamka
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Práh levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 C sloupek pravý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Spojler Z nárazníku - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Řadící páka - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 18



19 Odkládací skříňka - víko - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 22