

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

DEXTTER Košice

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BL589ZH	VIN:	TMBLK9NE4L0094145
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi (5E5)(03.2017->)	Provedení:	Oct.Com.2.0TDI 184
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	Styl.4x4 AT
Maximální výkon (kW):	135	Druh paliva:	1968
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Nafta
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	Modrá - uni
Datum první registrace:	2019-12-04	Platnost tech. kont. do:	5
Platnost měření emisí do:	2025-12-05	Stav tachometru:	2025-12-05
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola (km):	145452 Km Odečteno
Datum poslední prohlídky vozidla:	Neuvádí se	Vozidlo s odpočtem DPH:	0
			Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 100 µm; LP blatník 110 µm; LP dveře 114 µm; LZ dveře 115 µm; LZ bok 970 µm; Z víko 130 µm; PZ bok 114 µm; PZ dveře 112 µm; PP dveře 113 µm; PP blatník 115 µm; Střecha 102 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Tažné zařízení, Airbag (9x), ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Hands free), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Dunlop	225/45 R 17	Zimní	5
Pneu PP	Dunlop	225/45 R 17	Zimní	5
Pneu LZ	Dunlop	225/45 R 17	Zimní	5
Pneu PZ	Dunlop	225/45 R 17	Zimní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

POZNÁMKA

Datum ukončení: 2025-07-21

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Práh levý
2	Dveře přední levé
3	Disk LP kola
4	Víko motoru
5	Čelní maska
6	Střecha
7	Práh pravý
8	Rám dveří pravý
9	Madlo kliky PP dveří
10	Dveře zadní pravé
11	Bočnice zadní pravá
12	Disk PZ kola
13	Zadní nárazník
14	Spojler Z nárazníku
15	Víko zavazadlového prostoru
16	Rám dveří levý
17	Bočnice zadní levá
18	Dveře zadní levé

Interiér (vnitřní prostor)

19	Volant
20	Řadicí páka
21	Sedadlo řidiče
22	Těsnění LP dveří
23	Výplň víka zav. prostoru

Ostatní

24	Interiér
----	----------

Poškozený díl

Druh poškození

Deformace
Deformace
Skrábance
Deformace
Lak
Jamky od krup
Deformace
Deformace
Skrábance
Deformace
Deformace
Skrábance
Skrábance
Ke slícování
Deformace
Jamky od krup
Neodborná oprava
Deformace

Střih
Opotřebení
Opotřebení
Opotřebení
Skrábance

Znečištěno

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

Opotřebované nebo poškozené

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor




Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Práh levý - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Dveře přední levé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **3**


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Viko motoru - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Čelní maska - Lak
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **5**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Střecha - Jamky od krup
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Práh pravý - Deformace
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Rám dveří pravý - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9

Madlo kliky PP dveří - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Dveře zadní pravé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Bočnice zadní pravá - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Spojler Z nárazníku - Ke slícování

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



15 Víko zavazadlového prostoru - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Rám dveří levý - Jamky od krup

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Bočnice zadní levá - Neodborná oprava
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Dveře zadní levé - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 Volant - Strih
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Řadicí páka - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



21 Sedadlo řidiče - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



22 Těsnění LP dveří - Opotřebení

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Výplň víka zav. prostoru - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24