

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

Autopolis



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BL184TH	VIN:	TMBLK9NE8J0364216
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi (5E5)(03.2017->)	Provedení:	2.0
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	135	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá - Uni
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2018-07-27	Platnost tech. kont. do:	2026-09-23
Platnost měření emisí do:	2026-09-23	Stav tachometru:	107535 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 107 µm; LP blatník 111 µm; LP dveře 107 µm; LZ dveře 191 µm; LZ bok 120 µm; Z víko 163 µm; PZ bok 123 µm; PZ dveře 112 µm; PP dveře 108 µm; PP blatník 115 µm; Střeška 109 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (9x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Hands free), Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Uniroyal	225/50 R 17	Letní	7
Pneu PP	Uniroyal	225/50 R 17	Letní	7
Pneu LZ	Uniroyal	225/50 R 17	Letní	7
Pneu PZ	Uniroyal	225/50 R 17	Letní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

Datum ukončení: 2025-07-29

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Prasklina
2	Víko motoru	Poškození od odletujícího kamení
3	Světlomet levý	Opotřebení
4	Krytka ostříkovače L světlometu	Lak
5	Rám dveří pravý	Deformace
6	Koncové světlo pravé	Škrábance
7	Spojler Z nárazníku	Škrábance
8	Zadní nárazník	Škrábance
9	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
10	Spojler Z nárazníku	Ke slícování
11	Dveře přední levé	Deformace
12	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
13	Odkládací skříňka - víko	Škrábance
14	Řadicí páka	Opotřebení
15	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla: Poznámka:	Ihned
Volnoběh motoru: Poznámka:	Pravidelný chod
Činnost motoru: Poznámka:	Správná funkce
Činnost spojky: Poznámka:	Správná funkce
Činnost převodovky: Poznámka:	Správná funkce
Řízení, vůle volantu: Poznámka:	Správná funkce
Hluk jednotlivých agregátů: Poznámka:	Bez atypických zvuků
Zvuky z výfukového systému: Poznámka:	Žádné nestandardní zvuky
Brzdové kotouče a obložení: Poznámka:	V dobrém stavu
Zápach v interiéru: Poznámka:	Žádný zápach
Předchozí poškození (vizuální lícování dílů): Poznámka:	Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Prasklina
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Víko motoru - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Světlo met levý - Opatření
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Krytka ostřikovače L světlometu - Lak
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Rám dveří pravý - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 5



6 **Koncové světlo pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Spojler Z nárazníku - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7




8 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8




Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Víko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Spojler Z nárazníku - Ke slícování
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Dveře přední levé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Madlo kliky LP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Odkládací skříňka - víko - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Řadící páka - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14




15 Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15