

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

DEXTTER Košice

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BL904ZH	VIN:	TMBLK9NE9L0099308
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi (5E5)(03.2017->)	Provedení:	Oct.Com.2.0TDI 184
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	Styl.4x4 AT
Maximální výkon (kW):	135	Druh paliva:	1968
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Nafta
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	Modrá - uni
Datum první registrace:	2019-12-10	Platnost tech. kont. do:	5
Platnost měření emisí do:	2025-11-27	Stav tachometru:	2025-11-27
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola (km):	198819 Km Odečteno
Datum poslední prohlídky vozidla:	Neuvádí se	Vozidlo s odpočtem DPH:	0
			Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 96 µm; LP blatník 115 µm; LP dveře 112 µm; LZ dveře 112 µm; LZ bok 112 µm; Z víko 114 µm; PZ bok 109 µm; PZ dveře 111 µm; PP dveře 110 µm; PP blatník 108 µm; Střeška 100 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Tažné zařízení, Airbag (9x), ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Hands free), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový senzor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	225/45 R 17	Letní	3
Pneu PP	Continental	225/45 R 17	Letní	3
Pneu LZ	Continental	225/45 R 17	Letní	3
Pneu PZ	Continental	225/45 R 17	Letní	3
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

POZNÁMKA

Datum ukončení: 2025-07-25

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	B sloupek levý	Deformace
2	Hrana LP dveří	Škrábance
3	Disk LP kola	Škrábance
4	Přední nárazník	Škrábance
5	Světlomet pravý	Prasklina
6	Víko motoru	Škrábance
7	Disk PP kola	Škrábance
8	Dveře přední pravé	Deformace
9	Dveře zadní pravé	Škrábance
10	Bočnice zadní pravá	Deformace
11	Zadní nárazník	Škrábance
12	Spojler Z nárazníku	Škrábance
13	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
	Poznámka: +nalepky	
14	Bočnice zadní levá	Deformace
15	Disk LZ kola	Škrábance
16	Dveře zadní levé	Deformace
Interiér (vnitřní prostor)		
17	Volant	Opotřebení
18	Řadicí páka	Opotřebení
19	Ovládací páka ruční brzdy	Závada
20	Odkládací schránka	Nekompletní
21	Zásuvka zadná 230V	Nekompletní
22	Výplň PZ dveří	Škrábance
23	Vnitřní kryt pravého D-sloupku horní	Ke slícování
24	Vnitřní kryt levého D-sloupku horní	Ke slícování
Ostatní		
25	Interiér	Znečištěno
26	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 B sloupek levý - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Hrana LP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Světlomet pravý - Prasklina
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



6 Víko motoru - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Dveře přední pravé - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Dveře zadní pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Bočnice zadní pravá - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Spojler Z nárazníku - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Viko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: +nalepky



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Bočnice zadní levá - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Dveře zadní levé - Deformace
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Řadící páka - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Ovládací páka ruční brzdy - Závada
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



20 Odkládací schránka - Nekompletní
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Zásuvka zadná 230V - Nekompletní
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



22 Výplň PZ dveří - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22



23 Vnitřní kryt pravého D-sloupku horní - Ke slícování
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Vnitřní kryt levého D-sloupku horní - Ke slícování
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



25 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25



26 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26