

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AA1733	VIN:	TMBLN9NS0N8016320
Model vozidla:	Škoda Kodiaq (2016)	Provedení:	Kodiaq2.0TDI 147 L&K 4x4 AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	147	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-12-06	Platnost tech. kont. do:	2025-12-06
Stav tachometru:	145815 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 126 µm; LP blatník 120 µm; LP dveře 128 µm; LZ dveře 119 µm; LZ bok 120 µm; Z víko 134 µm; PZ bok 122 µm; PZ dveře 124 µm; PP dveře 117 µm; PP blatník 121 µm; Střecha 110 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Tažné zařízení, Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Protiprokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Ostřikovače světlometů, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívána vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový senzor, Calounění kůže (Celokožený), ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Pirelli	235/50r19	Letní	4
Pneu PP	Pirelli	235/50r19	Letní	4
Pneu LZ	Pirelli	235/50r19	Letní	6
Pneu PZ	Pirelli	235/50r19	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Dveře zadní pravé	Škrábance
2	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
3	Dveře zadní levé	Jamka
4	Rám dveří pravý	Jamka
5	Bočnice zadní pravá	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
6	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
7	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
8	Přídavný koberec LP	Opotřebení
9	Kryt zadního čela	Škrábance
Ostatní		
10	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
11	Celková plocha karoserie	Škrábance
12	Servisní prohlídka	Chybí
13	Deštník	Chybí

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Dveře zadní pravé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



2 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Dveře zadní levé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



4 Rám dveří pravý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Bočnice zadní pravá - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



7 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



9 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení

Umístění:

Ostatní

Poznámka:



11 Celková plocha karoserie - Škrábance

Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Servisní prohlídka - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



13 Deštník - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka: