

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AS8601	VIN:	TMBLR7NP3M7074964
Model vozidla:	Škoda Superb Combi (3T5)(2010)	Provedení:	Su.c.2.0TDI 147 Scout 4x4 Aut
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	147	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-06-10	Platnost tech. kont. do:	2027-07-17
Stav tachometru:	172712 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	3 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 119 µm; LP blatník 122 µm; LP dveře 116 µm; LZ dveře 122 µm; LZ bok 123 µm; Z víko 126 µm; PZ bok 113 µm; PZ dveře 137 µm; PP dveře 117 µm; PP blatník 137 µm; Střeška 110 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Tažné zařízení, Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Calounění kůže (Alcantara), ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Hankook	235/45 R 18	Letní	5
Pneu PP	Hankook	235/45 R 18	Letní	5
Pneu LZ	Hankook	235/45 R 18	Letní	5
Pneu PZ	Hankook	235/45 R 18	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Spojler P nárazníku	Škrábance
2	Čelní sklo	Stěp
	Poznámka: 3x po opravě certifikát	
3	Disk LP kola	Škrábance
4	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance
5	Dveře přední levé	Škrábance
6	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
7	Čelní sklo	Polepy
8	Ozdobná lišta LP dveří spodní	Škrábance
9	Disk LZ kola	Škrábance
10	Bočnice zadní levá	Koroze
11	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
	Poznámka: Částečně rozleštitelné	
12	Zadní nárazník	Škrábance
13	Víko zavazadlového prostoru	Polepy
14	Lem kola PZ bočnice	Škrábance
15	Disk PZ kola	Škrábance
16	Disk PP kola	Škrábance
17	Lem kola PP blatníku	Škrábance
18	Pneumatika PZ kola	Prasklina
19	Pneumatika PP kola	Prasklina
20	Ozdobná lišta PZ dveří	Deformace
21	Ozdobná lišta LP dveří	Závada
Interiér (vnitřní prostor)		
22	Přídavný koberec LP	Opotřebení
23	Volant	Opotřebení
24	Řadicí páka	Opotřebení
25	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
26	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
27	Těsnění LP dveří	Opotřebení
28	Osvětlení stropnice přední	Polepy
29	Kryt zadního čela	Škrábance
30	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
Ostatní		
31	3 RZ	Chybí
32	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
33	Celková plocha karoserie	Škrábance
34	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Spojler P nárazníku - Škrábance

Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Čelní sklo - Štěp
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: 3x po opravě
certifikát




Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Madlo kliky LP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Čelní sklo - Polepy
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Ozdobná lišta LP dveří spodní - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **9**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Bočnice zadní levá - Koroze
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10




Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




11 Víko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Částečně rozleštitelné



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Viko zavazadlového prostoru - Polepy
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Lem kola PZ bočnice - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Lem kola PP blatníku - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Pneumatika PZ kola - Prasklina

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Pneumatika PP kola - Prasklina

Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 Ozdobná lišta PZ dveří - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Ozdobná lišta LP dveří - Závada

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



23 **Volant - Opotřebení**

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



24 Řadící páka - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 Těsnění LP dveří - Opotřebení

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 Osvětlení stropnice přední - Polepy
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 28

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



29 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



30 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 30


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



31 **3 RZ - Chybí**
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **31**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




32 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 32

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



33 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



34 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka: