

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AU2553	VIN:	TMBLU9NS0P8038937
Model vozidla:	Škoda Kodiaq (2016)	Provedení:	Kodiaq 2.0TSI 180 RS 4x4 AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1984
Maximální výkon (kW):	180	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Červená - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2023-04-20	Platnost tech. kont. do:	2027-04-20
Stav tachometru:	63230 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ne
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 116 µm; LP blatník 118 µm; LP dveře 125 µm; LZ dveře 118 µm; LZ bok 168 µm; Z víko 184 µm; PZ bok 100 µm; PZ dveře 203 µm; PP dveře 118 µm; PP blatník 115 µm; Střeška 107 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Tažné zařízení, Airbag (8x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Střešní okno posuvné - elektr., Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Čalounění kůže (Celokožený), ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Goodyear	235/45 R 20	Zimní	5
Pneu PP	Goodyear	235/45 R 20	Zimní	5
Pneu LZ	Goodyear	235/45 R 20	Zimní	5
Pneu PZ	Goodyear	235/45 R 20	Zimní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	C sloupek pravý	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
3	Přídavný koberec LP	Opotřebení
4	Řadicí páka	Opotřebení
5	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
6	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
7	Kryt zadního čela	Škrábance
8	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
Ostatní		
9	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
10	Celková plocha karoserie	Škrábance
11	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 C sloupek pravý - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Přídavný koberec LP - Opotřebení

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



4 Řadicí páka - Opotřebení

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **8**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




9 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka: