



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	N-SI 366
Berichtsnummer :	0000000833745-DE968		
Referenznummer:	30921131		

Fahrzeugdaten

Kia XCeed (2019->) Vision Plug-in Hybrid

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YH5F1AGPL034118	Laufleistung abgelesen:	18320 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.09.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	02.04.2025 90425 Nürnberg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombi
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1580 ccm / 77 kW (105 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Weiß
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	09.2025 / 09.2025
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	18284 / 23.09.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Nein	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Nexen	205/60/R16/96H 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Nexen	205/60/R16/96H 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Nexen	205/60/R16/96H 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Nexen	205/60/R16/96H 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Anzeigegeräte Supervision mit LCD Display
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Unterschiedsspiegel heizbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsscheiben vorn 16"
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Diebstahl-Warnanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 59 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehälter
- Heckscheibe heizbar

<ul style="list-style-type: none"> • Heckscheibenwischer • Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW) • Karosserie: 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kopfstützen vorn verstellbar • Laderaumboden variabel • Lenkrad heizbar • LM-Felgen 6,5x16 • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter • Nebelscheinwerfer • Radstand 2650 mm • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Sensor Scheibenbeschlagerkennung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Carrara-Weiß • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Stoßfänger Wagenfarbe • Tagfahrlicht LED hinten • Türgriffe innen Chrom-Optik • USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung 	<ul style="list-style-type: none"> • Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik 2-Zonen • Kopfstützen hinten verstellbar • Kühlergrill Klavierlack • Lenkrad (Leder) • Lenkrad mit Multifunktion • Luftausströmer im Fond mitte • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Parkbremse elektrisch • Reifen 205/60 R16 ..H • Reifendruck-Kontrollsysteem • Rücksitz klappbar 1/3-2/3 • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung
---	---

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar
	Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Lackschichtendickenmessung:

Bestehender Unfallschaden:

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	X	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	X
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	X	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	X

Schaden



Sonstiges

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1. Tire-fit Füllmittel	Fehlt	Erneuern
2. Tire-fit Kompressor	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Schlüssel



Schlüssel



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Felgen



Bereifung



Motorraum



Bereifung



Bereifung



Bereifung