

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
16.04.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 114 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Vorgeschrriebene Wartungsnachweise lückenhaft, Serviceheft nicht vorhanden, dadurch Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Hersteller	14.04.2021 Kia	Fahrzeugart Typ / Verkaufsbez.	Personenkraftwagen Sportage (QL)(2016->) / Sportage 1.6 T-GDI Vision 2WD (EURO 6d)
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr. DAT Europa-Code®	U5YPH816GML010428 014250270130007	HSN / TSN DAT Marktindex	1260 / ADY DE00D 6131
Km-Stand abgelesen	140733	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 /
Leistung (kW)	130	Hubraum (ccm)	1591
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	(WD) CARRARAWEISS / Uni / WD	Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 17 99 H	Continental / Eco Contact 6	S /O	5 mm
rechts	225 / 60 R 17 99 H	Continental / Eco Contact 6	S /O	5 mm
2 links	225 / 60 R 17 99 H	Continental / Eco Contact 6	S /O	6 mm
rechts	225 / 60 R 17 99 H	Continental / Eco Contact 6	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;


Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Batterie 60 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Chromeinfassung Seitenfenster, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling, Dachspoiler, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Fußmatten, Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter hinten, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, LM-Felgen 7x17, Laderaumabdeckung, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Luftausströmer im Fond mitte, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Modellpflege, Motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGDI KAT, Multifunktion für Lenkrad, Nebelscheinwerfer, Otto-Partikelfilter (OPF), Produktionsstätte: Slowakei, Radstand 2670 mm, Reifen 225/60 R17 ..H, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsyste, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schaltpunktanzeige, Seitenairbag, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Sonderlackierung Carrara-Weiß, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen verchromt, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Unterfahrschutz vorn, Wegfahrsperrre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:
letzte Wartung: lückenhaft
am 30.01.2024 bei Kilometerstand 131.437

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Batterie tiefentladen, erneuern
2. Wartung fällig, (Bild 10)
3. Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie,
4. Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge und Kratzer, lackieren (Bild 6, 7)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspuren einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontspoiler leicht eingekerbt, (Bild 11)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 9)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 8)

Fehlende Teile

1. Serviceheft (Wartungsnachweise und Garantieurkunde)



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Wartungsnachweise
einiger Wartungsnachweis, Serviceheft nicht vorhanden



Bild 6 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge und Kratzer, lackieren




Bild 7 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge und Kratzer, lackieren




Bild 8 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 9 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 10 : Wartung fällig



Bild 11 : Frontspoiler leicht eingekerbt