

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	EL689BJ	VIN:	U5YPX81HDPL085192
Model vozidla:	Kia Sportage (NQ5)(2022->)	Provedení:	Sport.1.6PHEV 195 GTL 4x4 AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1599
Maximální výkon (kW):	195	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2023-04-19	Platnost tech. kont. do:	2027-04-19
Stav tachometru:	73194 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	59470	Datum poslední prohlídky vozidla:	2025-01-13
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ne
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 111 µm; LP blatník 103 µm; LP dveře 119 µm; LZ dveře 130 µm; LZ bok 128 µm; Z víko X µm; PZ bok 112 µm; PZ dveře 119 µm; PP dveře 118 µm; PP blatník 122 µm; Střeška 107 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Tažné zařízení, Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Imobilizér, Dešťový sensor, Calounění kůže (Alcantara), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Michelin	235/50r19	Letní	3
Pneu PP	Michelin	235/50r19	Letní	3
Pneu LZ	Michelin	235/50r19	Letní	3
Pneu PZ	Michelin	235/50r19	Letní	3
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Přední nárazník	Škrábance
2	Lem kola LP blatníku	Škrábance
3	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
4	Ozdobná lišta LP dveří spodní	Škrábance
5	Ozdobná lišta LZ dveří spodní	Škrábance
6	Práh levý	Jamka
7	Lem kola LZ bočnice	Škrábance
8	Bočnice zadní pravá	Jamka
9	Dveře zadní pravé	Škrábance
10	Dveře přední pravé	Neodborná oprava
11	Lem kola PP blatníku	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
12	Výplň LZ dveří	Škrábance
13	Výplň víka zav. prostoru	Škrábance
14	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
15	Kryt zadního čela	Škrábance
16	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
17	Výplň PZ dveří	Škrábance
18	Opěradlo sedadla spolujezdce	Škrábance
Ostatní		
19	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
20	Celková plocha karoserie	Škrábance
21	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

Servisní prohlídka č. 2
Datum prohlídky: 22.9.2024
Km: 29 866
Zakázkový list č.: 25100445
Poznámky:
☐ Základní servis ☒ Olejový servis
☐ Kontrola oleje
Příští servis:
Datum: 4/2025
Km: 59 000
Razítko / podpis servisu: [Signature]
KN THAS a.s.
Kontrola a prodej a servis
vozidel
C. Záměstí 4 - Mladá Boleslav
DIČ: CZ26149958

Servisní prohlídka č. 3
Datum prohlídky: 5.9.2024
Km: 44 572
Zakázkový list č.: 25100469
Poznámky:
☐ Základní servis ☒ Olejový servis
☐ Kontrola oleje
Příští servis:
Datum: 5.9.2025
Km: 59 572
Razítko / podpis servisu: [Signature]
E-AUTOPOND GROUP
Kolbenova 15
190 00 Praha 9
tel: +420 226 216 622
Zapsaná v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 10333
IČ: 23667373 DIČ: CZ27567373

Servisní prohlídka č. 4
Datum prohlídky: 13.1.2025
Km: 59 420
Zakázkový list č.: 251000044
Poznámky:
☒ Základní servis ☒ Olejový servis
☐ Kontrola oleje
Příští servis:
Datum: 1/2026
Km: 74 320
Razítko / podpis servisu: [Signature]
KN THAS a.s.
Kontrola a prodej a servis
vozidel
C. Záměstí 4 - Mladá Boleslav
DIČ: CZ26149958

Servisní prohlídka č. 5
Datum prohlídky: _____
Km: _____
Zakázkový list č.: _____
Poznámky:
☐ Základní servis ☐ Olejový servis
☐ Kontrola oleje
Příští servis:
Datum: _____
Km: _____
Razítko / podpis servisu: _____
KN THAS a.s.
Kontrola a prodej a servis
vozidel
C. Záměstí 4 - Mladá Boleslav
DIČ: CZ26149958

16

Servisní knížka

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA.
ČÁST I.

ČESKÁ REPUBLIKA
A. REGISTRACNÍ ZNAČKA VOZIDLA
EL689BJ
B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA
19.04.2023

C.1.1. a C.1.2. PROVOZOVATEL (PŘÍJMENÍ A JIMENŮ NEBO OBCHODNÍ JIMENŮ)
ARVAL CZ S.R.O.
C.1.3. ADRESA POBYTU / SÍDLA
MILEVSKÁ 2095/5
PRAHA, KRČ, 140 00

C.4. PROVOZOVATEL JE VLASTNÍKEM VOZIDLA a) ANO, b) NE **ANO** I. DATUM **17.05.2023**

UBE 850669 POODPS: [Signature]

UBE 850669

ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



2 Lem kola LP blatníku - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



4 Ozdobná lišta LP dveří spodní - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Ozdobná lišta LZ dveří spodní - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



6 Práh levý - Jamka
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Lem kola LZ bočnice - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



8 Bočnice zadní pravá - Jamka

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Dveře zadní pravé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



10 Dveře přední pravé - Neodborná oprava

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Lem kola PP blatníku - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



12 **Výplň LZ dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Výplň víka zav. prostoru - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



14 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



16 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Výplň PZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



18 Opěradlo sedadla spolujezdce - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



20 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka: