

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 BratislavaARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	AA008DN	VIN:	VF1FL000571427856
Model vozidla:	Renault Trafic Combi (2014)	Provedení:	Traf.BdCi 130 L1H1P1 Extra 4d
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1997
Maximální výkon (kW):	96	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2023-07-12	Platnost tech. kont. do:	2027-07-12
Platnost měření emisí do:	2027-07-12	Stav tachometru:	151342 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 145 µm; LP blatník 151 µm; LP dveře 145 µm; LZ dveře 145 µm; LZ bok 151 µm; Z víko 143 µm; PZ bok 143 µm; PZ dveře 143 µm; PP dveře 146 µm; PP blatník 146 µm; Střecha 143 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (1x), ABS (protiblokovací systém), Alarm, Elektrické ovládání oken (2x), Posilovač řízení, Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Laufenn	215/65 R 16	Zimní	6
Pneu PP	Laufenn	215/65 R 16	Zimní	6
Pneu LZ	Laufenn	215/65 R 16	Zimní	6
Pneu PZ	Laufenn	215/65 R 16	Zimní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Nezistene	0		0

POZNÁMKA

Vozidlo bolo pristavene v zneistenom stave pripadne poskodenia nebude mozne uplne identifikovat

Datum ukončení: 2025-08-28

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Přední nárazník
2	Dveře boční posuvné P
3	Dveře zadní nákladové L křídlo
4	Bočnice zadní levá

Poškozený díl

Druh poškození

Škrábance
Deformace
Škrábance
Deformace

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Dveře boční posuvné P - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 2



3 Dveře zadní nákladové L křídlo - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3




4 Bočnice zadní levá - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4