

ARVAL Deutschland GmbH  
Bajuwarenring 5  
82041 Oberhaching  
Deutschland

## Minderwertbericht

---

### Auftragsdaten

**Dokumentennummer:** 1754818  
**Auftrag vom:** 29.07.2025 / 08:51 Uhr  
**Auftrag per:** Sonstiges

### Ordnungsmerkmale

**Leasingvertragsnummer:** 2021063016

## Wertzusammenfassung

---

**geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst:** 1.800,00 €

**Minderwerte gesamt:** 1.800,00 €

*Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.*

## Besichtigung

---

**Datum und Uhrzeit:** 19.08.2025 / 08:00 Uhr  
**Art der Besichtigung:** Erstbesichtigung  
**Erfolgt durch:** Sachverständigenbüro

## Fahrzeugdaten

<b>HSN/TSN:</b>	3333 / BME	<b>Fahrzeugart:</b>	PKW
<b>Aufbau:</b>	Kasten	<b>Hersteller:</b>	Renault
<b>Modell:</b>	Trafic 2,0 dCi 120 dCi ENERGY L1H1 3,0t Komfort	<b>Erstzulassung:</b>	26.05.2021
<b>Letztzulassung:</b>	26.05.2021	<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	07.2027
<b>Anzahl Türen:</b>	4	<b>Sitz-/Steh-/Liegeplätze:</b>	3 / - / -
<b>Motorart:</b>	Reihe	<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 6d - TEMP
<b>Feinstaubplakette:</b>	Grün	<b>Leistung:</b>	88,0 KW
<b>Hubraum:</b>	1.997 ccm	<b>Antriebsart:</b>	Diesel
<b>Antriebskonzept:</b>	Frontantrieb	<b>Getriebeart:</b>	manuell
<b>Anzahl Schaltstufen:</b>	6	<b>Laufleistung abgelesen:</b>	46139 km
<b>Laufleistung geschätzt:</b>	46139 km		

### Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	GLETSCHERWEISS	<b>Lackart:</b>	uni (2-Schicht)
---------------------	----------------	-----------------	-----------------

### Unterlagen

**Zulassungsbescheinigung Teil I:** lag vor

**HU - Prüfbericht:** lag vor

## Bereifung

### montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/65 R 16,0	Goodyear	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,0 mm
Vorderachse rechts	215/65 R 16,0	Goodyear	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,0 mm
Hinterachse links	215/65 R 16,0	Goodyear	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,0 mm
Hinterachse rechts	215/65 R 16,0	Goodyear	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,0 mm

# Feststellungen

<b>Fahrprobe:</b>	nicht durchgeführt	<b>Probelauf:</b>	durchgeführt
<b>Fahrzeugzustand:</b>	verschmutzt	<b>Sichtverhältnisse:</b>	eingeschränkt
<b>Fahrbereitschaft:</b>	fahrfähig	<b>Letzte Inspektion (Datum):</b>	14.07.2025
<b>Letzte Inspektion (km-Stand):</b>	44657	<b>Inspektion:</b>	regelmäßig durchgeführt
<b>Ölstand:</b>	ausreichend	<b>Kühlwasserstand:</b>	ausreichend
<b>Kraftstoffstand:</b>	1/4		
	Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.		
<b>Allgemeine Angaben zur Begutachtung:</b>	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

## Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Wartungsnachweis	vorhanden		
2. Reifensatz	fehlt		

## Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Anbauteile</b>	<b>220,00 €</b>	<b>220,00 €</b>
Fahrzeugheck, Heckscheibenwischer, gebrochen, erneuern	130,00 €	130,00 €
rechte Seite, Außenspiegel rechts, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
linke Seite, Außenspiegel links, Kratzer, erneuern	60,00 €	60,00 €
Dach, Dachantenne, fehlt, erneuern	30,00 €	30,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Allgemeinzustand</b>	<b>50,00 €</b>	<b>50,00 €</b>
Fahrzeug, Fahrzeug aussen, Klebereste, verschmutzt, neutralisieren / entfernen	50,00 €	50,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Innenraum / Kofferraum</b>	<b>30,00 €</b>	<b>30,00 €</b>
Innenraum, Sitz vorne links, verschmutzt, reinigen	30,00 €	30,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
<b>Felgen / Bereifung</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	1.500,00 €	1.500,00 €

## Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 24 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.