

Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909



1. Allgemeine Fahrzeugdaten

Datenquelle:	VIN-Abfrage	HU vorhanden bis:	01/27
Hersteller:	Renault	Antrieb:	Diesel
Typ:	Kangoo 1.5 dCi 90 FAP	Getriebe / Gänge:	Schaltgetriebe, 5 Gänge
Submodel:	Rapid Extra	Nennleistung:	66 kW / 90 PS
Fahrgestellnummer:	VF1FWG8B555295335	Hubraum:	1461 ccm
Laufleistung abgelesen:	105.077 km	Schadstoffklasse:	EU5
Erstzulassung:	01.06.2016		
Farbe:	Silber		
Anzahl Schlüssel:	2		

Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025

Auftragsnummer: 1004525909

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Fahrerseite
2	Außentemperaturanzeige
3	Eco Mode (Fahrmodusschalter)
4	Elektr. Bremskraftverteilung
5	Getriebe 5-Gang
6	Karosserie/Aufbau: Kasten
7	Reserverad in Fahrbereifung
8	Servolenkung
9	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
10	Gurtstraffer
11	Raucher-Paket
12	Triebwerkunterschutz
13	Antriebsart: Frontantrieb
14	Wegfahrsperre
15	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip-Control
16	Kopfstützen verstellbar
17	Modellpflege

Nr.	Bezeichnung
18	Radstand 2697 mm
19	Seitenauflaufschutz
20	Fensterheber elektrisch vorn
21	Schaltpunktanzeige
22	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
23	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
24	Ablagegalerie
25	Anti-Blockier-System (ABS)
26	Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
27	Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum
28	Motor 1,5 Ltr. - 66 kW dCi Diesel FAP
29	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
30	Seitenschutzleisten
31	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
32	Drehzahlmesser
33	Rußpartikelfilter
34	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Klang & Klima-Paket mit R-Link
3	* Bordcomputer
4	* Innenraumfilter: Pollenfilter
5	* 4 Lautsprecher
6	* Freisprecheinrichtung Bluetooth
7	* USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
8	* Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
9	* Klimaanlage
10	* Audio-Navigationssystem R-Link Evolution mit Touchscreen und Carminat TomTom

Nr.	Bezeichnung
11	Verglasung rundum
12	Einparkhilfe hinten
13	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
14	* Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
15	Airbag Beifahrerseite
16	Seitenairbag vorn
17	Laderaumtrennwand mit Fenster
18	Sitz vorn links höhenverstellbar
19	Heckklappe mit Verglasung / Heckscheibenheizung und Heckwischeranlage
20	Schiebetür rechts mit Fenster
21	Radzierkappen

Zubehör:

Nr.	Bezeichnung
1	Regalsystem
2	Telematik
3	Standheizung Fahrgastraum

Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909

3. Ausbauinformationen

Telematik, Regalsystem

Es befindet sich ein Sondereinbau (Telematik) im Fahrzeug - die verbaute SIM wurde jedoch laut Auftraggeber deaktiviert.

Zustandsbericht

TÜVNORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: nein:

Servicenachweis

Fahrgestellnummer VF1FWG8B555295335
Fahrzeugtyp: Renault Kangoo 1.5 dCi 90 FAP 66 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	14.06.2018	26916
2	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	23.06.2020	59341
3	Zahnriemen inkl. Anbauteile	02.02.2023	102988
4	Wartungsarbeiten	02.02.2023	102988
5	Wartungsarbeiten	02.12.2024	105075

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeföhrten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen oder entsprechendem Alter kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht rollfähig (immobil)
 nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Zustandsbericht

TÜVNORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- | | |
|--------------------------------|---|
| ✓ Motor startet eigenständig | ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig |
| ✓ Lichtanlage funktionsfähig | — Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig |
| ✓ Fensterheber funktionsfähig | ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig |
| ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen | ✓ Navigationssystem funktionsfähig |

✓ = funktionsfähig

✗ = nicht funktionsfähig

— = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden
1	Fahrzeugschlüssel	1	Defekt
2	Tür vorne rechts	2, 3, 4	zerkratzt
3	Schiebetür hinten rechts	5, 6, 7	zerkratzt
4	Fondseite rechts	8, 9, 10	leicht deformiert
5	Fondseite links	11, 12, 13	zerkratzt
6	Schaltmanchette	14, 15	Beschädigt
7	Innenraum	16, 17	Fahrersitz Brandloch Sitzpolster
8	Einstieg vorne links	18, 19	Innenschweller verkratzt
9	Tür vorne links	20, 21, 22	leicht deformiert
10	Motorhaube	23	zerkratzt
11	Stoßfänger vorne	24, 25, 26, 27	deformiert
12	Kotflügel vorne rechts	28, 29	zerkratzt

Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Zustandsbericht

TÜVNORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91h	Michelin	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91h	Michelin	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91h	Michelin	5
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91h	Michelin	5



Zustandsbericht

TÜVNORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909

9. Fotodokumentation Fahrzeug

9.1 Fahrzeug



Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909



Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909



Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909

9.2 Fahrzeuginnenraum



Bild 1: Beifahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Cockpit gesamt (von hinten)

Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909



Bild 3: Innenraum hi. von re.



Bild 4: Kofferraum / Laderraum

Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909



Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Telematik

Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909



Bild 7: Regalsystem



Bild 8: Standheizung Fahrgastraum

Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909



Bild 9: Regalsystem

Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

Zustandsbericht

TÜVNORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909



Bild 3: Instrumententafel




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909




Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Service Information

Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Fahrzeugschlüssel Defekt



Bild 2: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Schiebetür hinten rechts zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Schiebetür hinten rechts zerkratzt

Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909



Bild 7: Karosserie / Schiebetür hinten rechts zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Fondseite rechts leicht deformiert



Bild 9: Karosserie / Fondseite rechts leicht deformiert



Bild 10: Karosserie / Fondseite rechts leicht deformiert



Bild 11: Karosserie / Fondseite links zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Fondseite links zerkratzt

Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909



Bild 13: Karosserie / Fondseite links zerkratzt



Bild 14: Technik / Schaltmanchette Beschädigt



Bild 15: Technik / Schaltmanchette Beschädigt



Bild 16: Innenraum / Innenraum Fahrersitz Brandloch Sitzpolster



Bild 17: Innenraum / Innenraum Fahrersitz Brandloch Sitzpolster




Bild 18: Karosserie / Einstieg vorne links Innenschweller verkratzt

Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909



Bild 19: Karosserie / Einstieg vorne links
Innenschweller verkratzt



Bild 20: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert



Bild 21: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert



Bild 22: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert



Bild 23: Karosserie / Motorhaube zerkratzt




Bild 24: Karosserie / Stoßfänger vorne deformiert

Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 6.5.2025
Auftragsnummer: 1004525909



Bild 25: Karosserie / Stoßfänger vorne deformiert



Bild 26: Karosserie / Stoßfänger vorne deformiert



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger vorne deformiert



Bild 28: Karosserie / Kotflügel vorne rechts zerkratzt



Bild 29: Karosserie / Kotflügel vorne rechts zerkratzt