

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	1AHE651	VIN:	VF1MA000970627108
Model vozidla:	Renault Master (2010)	Provedení:	Mast.Fur.dCi 135 L3H2P3 Extra
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	2298
Maximální výkon (kW):	99	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Převodovka:	6 stupňová	Počet dveří:	4
Datum první registrace:	2023-06-16	Platnost tech. kont. do:	2027-06-16
Stav tachometru:	196545 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	193535	Datum poslední prohlídky vozidla:	2025-05-31
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 120 µm; LP blatník 97 µm; LP dveře 94 µm; LZ dveře X µm; LZ bok 98 µm; Z víko 142 µm; PZ bok 97 µm; PZ dveře 103 µm; PP dveře 94 µm; PP blatník 102 µm; Střecha 97 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (1x), ABS (protiblokovací systém), Elektrické ovládání oken (2x), Klimatizace manuální, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Imobilizér, Přepážka zavazadlového prostoru, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Bridgestone	225/65 R 16 C	Letní	4
Pneu PP	Bridgestone	225/65 R 16 C	Letní	4
Pneu LZ	Bridgestone	225/65 R 16 C	Letní	4
Pneu PZ	Bridgestone	225/65 R 16 C	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.				
Nezjištěno				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1

2

3

4

Interiér (vnitřní prostor)

5

6

7

8

Ostatní

9

10

11

12

13

Poškozený díl

Čelní sklo

Zadní nárazník

Dveře přední pravé

4 ks krytů kol

Přídavný koberec LP

Volant

Potah sedáku sedadla řidiče

Potah opěradla sedadla řidiče

Přední část vozidla

Celková plocha karoserie

Interiér

Nákladový prostor

Kryt motoru

Druh poškození

Poškození od odletujícího kamení

Škrábance

Škrábance

Opotřebení

Opotřebení

Opotřebení

Opotřebení

Opotřebení

Poškození od odletujícího kamení

Škrábance

Znečištěno

Deformace

Prasklina

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.1



ORV č.l. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Dveře přední pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 4 ks krytů kol - Opatření
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Přídavný koberec LP - Opotřebení

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



6 Volant - Opotřebení

Umístění:


Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **6**



7 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Potah opěradla sedadla řidiče - Opatření
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8




9 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



12 Nákladový prostor - Deformace
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Kryt motoru - Prasklina

Umístění:


Ostatní

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13