



TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

| | | | | | |
|---------------------|------------|--------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Registreringsnummer | CW17139 | Stelnummer | VF1R9800962703684 | | |
| Mærke | RENAULT | Model | Ny Clio | Version | dCi 90 Sport Tourer |
| Karrosseritype | Stationcar | Farve | Rød | Reg. dato | 14-10-2019 |
| Drivkraft | Diesel | Drivlinje | Front wheel drive | Gearstype | Manuel |
| KM. stand | 78812 | Antal nøgler | 2 | Kontraktnummer | 1012595 |

Udvendige billeder



Dæk og mønster

| Position | Mærke | Størrelse | Slidbane | Dæktype |
|--------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Venstre, For | Continental | 195/55-16 | 05 mm | Sommer |
| Venstre, Bag | Continental | 195/55-16 | 05 mm | Sommer |
| Højre, Bag | Continental | 195/55-16 | 05 mm | Sommer |
| Højre, For | Continental | 195/55-16 | 05 mm | Sommer |

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



| Position | Mærke | Dæktype |
|------------|-------|---------|
| Ekstrahjul | | |

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Ikke relevant

| Position | Mærke | Størrelse | Slidbane |
|-------------|-------|-----------|----------|
| Reservehjul | | /- | |

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

| Ref | Sted | Del | Type | Handling |
|-----|------|-----|------|----------|
|-----|------|-----|------|----------|

Skader


| Ref | Sted | Del | Type | Handling |
|-----|-------------|--------------------|--------|----------|
| #1 | Fælge | Hjulkapsel, 3 stk. | Ridset | K5 |
| #2 | V. fordør | Dørkant | Hak | K4 |
| #3 | V. bagdør | Dørkant | Hak | K4 |
| #4 | Bagkofanger | Kofanger | Ridser | K4 |
| #5 | Interiør | Himmel | Hul | K5 |

1



| | |
|------|--------------------|
| Sted | Fælge |
| Del | Hjulkapsel, 3 stk. |
| Type | Ridset |

1A




| | |
|------|--------------------|
| Sted | Fælge |
| Del | Hjulkapsel, 3 stk. |
| Type | Ridset |

1B




| | |
|------|--------------------|
| Sted | Fælge |
| Del | Hjulkapsel, 3 stk. |
| Type | Ridset |

2




| | |
|------|-----------|
| Sted | V. fordør |
| Del | Dørkant |
| Type | Hak |

2A




| | |
|------|-----------|
| Sted | V. fordør |
| Del | Dørkant |
| Type | Hak |

3




| | |
|------|-----------|
| Sted | V. bagdør |
| Del | Dørkant |
| Type | Hak |

3A




| | |
|------|-----------|
| Sted | V. bagdør |
| Del | Dørkant |
| Type | Hak |

4




| | |
|------|-------------|
| Sted | Bagkofanger |
| Del | Kofanger |
| Type | Ridser |

4A




| | |
|------|-------------|
| Sted | Bagkofanger |
| Del | Kofanger |
| Type | Ridser |

5




| | |
|------|----------|
| Sted | Interiør |
| Del | Himmel |
| Type | Hul |

5A



| | |
|------|----------|
| Sted | Interiør |
| Del | Himmel |
| Type | Hul |

5B



| | |
|------|----------|
| Sted | Interiør |
| Del | Himmel |
| Type | Hul |

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.
