

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BL729VT	VIN:	VF1RFC00561217021
Model vozidla:	Renault Espace 5 (2015)	Provedení:	1.8
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1798
Maximální výkon (kW):	165	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Sedá - Metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2019-06-05	Platnost tech. kont. do:	2027-05-29
Platnost měření emisí do:	2027-05-29	Stav tachometru:	181358 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 123 µm; LP blatník 0 µm; LP dveře 124 µm; LZ dveře 134 µm; LZ bok 149 µm; Z víko 0 µm; PZ bok 137 µm; PZ dveře 157 µm; PP dveře 142 µm; PP blatník 0 µm; Střeška 123 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Hands free), Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Imobilizér, Čalounění kůže (Polokožený), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	235/60 R 18	Letní	5
Pneu PP	Continental	235/60 R 18	Letní	5
Pneu LZ	Continental	235/60 R 18	Letní	6
Pneu PZ	Continental	235/60 R 18	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhlídku bolo znečistené. Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhlídky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle

Datum ukončení: 2025-08-22

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Spojler P nárazníku
2	Spojler P nárazníku střední
3	Přední nárazník
4	Přední nárazník
5	Víko motoru
6	Blatník přední pravý
7	Disk PP kola
8	Kryt P zpětného zrcátka
9	B sloupek pravý
10	Dveře přední pravé
11	Ozdobná lišta PP dveří
12	Ozdobná lišta PZ dveří
13	C sloupek pravý
14	Dveře zadní pravé
15	Disk PZ kola
16	Koncové světlo pravé
17	Zadní nárazník
18	Víko zavazadlového prostoru
19	Disk LZ kola
20	C sloupek levý
21	Dveře zadní levé
22	B sloupek levý
23	Hrana LP dveří
24	Ozdobná lišta LP dveří
25	Disk LP kola
26	Střecha
27	Zadní nárazník - levý díl
28	Rám dveří pravý
29	Rám dveří levý
Interiér (vnitřní prostor)	
30	Stropnice
31	Kapsa opěradla sedadla řidiče
32	Potah sedáku sedadla řidiče
33	Sluneční clona L
34	Volant
35	Vnitřní kryt levého B-sloupku dolní
Ostatní	
36	Interiér
37	Akumulator
38	Servis

Druh poškození

Škrábance
Škrábance
Škrábance
Ke slícování
Deformace
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Deformace
Deformace
Škrábance
Deformace
Deformace
Deformace
Deformace
Škrábance
Prasklina
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Deformace
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Deformace
Deformace
Lak
Lak
Střih
Střih
Střih
Závada
Škrábance
Opotřebení
Znečištěno
Závada
Aktivováno

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Okamžitě

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Spojler P nárazníku - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Spojler P nárazníku střední - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Přední nárazník - Ke slícování
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Víko motoru - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Blatník přední pravý - Škrábance**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 B sloupek pravý - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Dveře přední pravé - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Ozdobná lišta PP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Ozdobná lišta PZ dveří - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 C sloupek pravý - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Dveře zadní pravé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Koncové světlo pravé - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 **Víko zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 C sloupek levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Dveře zadní levé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



22 B sloupek levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Hrana LP dveří - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



24 Ozdobná lišta LP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



25 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Střecha - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26




27 Zadní nárazník - levý díl - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 Rám dveří pravý - Lak
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 28

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



29 Rám dveří levý - Lak
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



30 Stropnice - Střih
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



31 Kapsa opěradla sedadla řidiče - Strih
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 31

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 31



32 Potah sedáku sedadla řidiče - Střih
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 32



33 Sluneční clona L - Závada
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



34 Volant - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 34

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



35 Vnitřní kryt levého B-sloupku dolní - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



36 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 36

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 36



Viz popis k poškození č. 36

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



37 Akumulátor - Závada
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



38 Servis - Aktivováno
Umístění:

Ostatní

Poznámka: