

**VF1RJL004UC283138**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	64.470 km
<b>Hersteller</b>	Renault	<b>Restlauf bis Service</b>	12 Monat(e)
<b>Typ/Modell</b>	ARKANA	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	02/2027
<b>Fahrgestellnummer</b>	VF1RJL004UC283138	<b>Leistung / Hubraum</b>	116 kW / 1.332 ccm
<b>Erstzulassung</b>	07.02.2022	<b>Polster/Farbe</b>	Alcantara/Leder / Schwarz-Anthrazit
<b>Letzte Wartung</b>	02/2025, 64.240 km	<b>Lackierung</b>	Blau
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.Benzin/E	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - kein Abzug
2	Sitz vorn	Lehnenbezug links (Abrieb und Kratzer) - Abrieb - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R18 95H	Kumho	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	215/55 R18 95H	Kumho	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					06/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center  
Garching  
Schleißheimer Str. 126 A  
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 25.02.2025  
**Protokollnummer: 38575718**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Baumgartner



Auto Plus

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Renault	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	ARKANA	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	64.470 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	VF1RJL004UC283138	<b>Erstzulassung</b>	07.02.2022

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.







**Abbildung 7:** Innenraum vorne



**Abbildung 8:** Laderaum



**Abbildung 9:** Kombiinstrument



**Abbildung 10:** Kombiinstrument



**Abbildung 11:** Instrumententafel



**Abbildung 12:** Instrumententafel

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center  
Garching  
Schleißheimer Str. 126 A  
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 25.02.2025  
**Protokollnummer: 38575718**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Baumgartner



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente