

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1599922
Auftrag vom: 28.11.2024 / 10:25 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019340009

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 5.655,00 €

Minderwerte gesamt: 4.740,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 11.12.2024 / 12:31 Uhr

Art der Besichtigung: Erstbesichtigung

Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	3333 / BLL	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kasten	Hersteller:	Renault
Modell:	Kangoo Rapid 1.5 BLUE dCi 95 FAP Extra (EURO 6d-TE)	Erstzulassung:	21.07.2020
Letztzulassung:	21.07.2020	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	07.2026
Anzahl Türen:	4	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	70,0 KW	Hubraum:	1.461 ccm
Antriebsart:	Diesel OBD	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	manuell	Anzahl Schaltstufen:	6
Laufleistung abgelesen:	84619 km	Laufleistung geschätzt:	84619 km

Farbe außen

Farbe außen:	MINERAL WEISS	Lackart:	2-K uni
---------------------	---------------	-----------------	---------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag nicht vor
HU - Prüfbericht:	lag im Original vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig:	Ja
----------------------------	----

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	195/65 R 15,0 91 T	Dunlop	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm
Vorderachse rechts	195/65 R 15,0 91 T	Dunlop	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm
Hinterachse links	195/65 R 15,0 91 T	Dunlop	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	8,0 mm
Hinterachse rechts	195/65 R 15,0 91 T	Dunlop	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	8,0 mm

Notrad vorhanden:	Ja
--------------------------	----

2. Radsatz

Bereifung zulässig:	Ja
----------------------------	----

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	195/65 R 15,0 95 H	Fulda	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	5,0 mm
2	195/65 R 15,0 95 H	Fulda	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	5,0 mm
3	195/65 R 15,0 95 H	Fulda	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	7,0 mm
4	195/65 R 15,0 95 H	Fulda	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	7,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	regennass und verschmutzt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Inspektion:	Dokumentation fehlt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	½		
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	1	Reserveschlüssel 1x
Serviceheft	fehlt		
2. Reifensatz	vorhanden		Sommer

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Tür vorne rechts	105

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	550,00 €	550,00 €
Fahrzeug, Werbung / Werbeaufschrift, vorhanden, neutralisieren / entfernen	150,00 €	150,00 €
Fahrzeugzubehör, Wartungsnachweis, fehlt, erneuern	400,00 €	400,00 €
geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)		
Lackierung	3.570,00 €	2.655,00 €
linke Seite, Kotflügel vorne links, Kratzer, erneuern + lackieren	485,00 €	485,00 €
linke Seite, Tür vorne links, Kratzer, Dellen mit Materialabtrag, angestoßen, instandsetzen + lackieren	680,00 €	480,00 €
linke Seite, Tür hinten links, Delle, Kratzer, instandsetzen + lackieren	620,00 €	430,00 €
linke Seite, Seitenteil hinten links, Delle, Kratzer, instandsetzen + lackieren	585,00 €	410,00 €
rechte Seite, Seitenteil hinten rechts, beschädigt - instandsetzen + lackieren Schiebetür rechts, beschädigt, instandsetzen + lackieren	850,00 €	600,00 €
linke Seite, Türeinstieg vorne links, verkratzt, lackieren	350,00 €	250,00 €
geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)		
Karosserie	430,00 €	430,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Dellen, Smart Repair	160,00 €	160,00 €
linke Seite, Türeinstieg vorne links, Gummidichtung, beschädigt, erneuern	150,00 €	150,00 €
Innenraum, Kofferraum, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)		
Innenraum / Kofferraum	1.105,00 €	1.105,00 €
Innenraum, Fahrersitz, Polster Sitzlehne + Sitzbezug - beschädigt - erneuern Bezug Sitzkissen, beschädigt, erneuern	1.105,00 €	1.105,00 €

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

Nicht bekannt oder ersichtlich .

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 68 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.