

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AN7464	VIN:	VF3LCYHZJLS226518
Model vozidla:	Peugeot 308-SW (P5) (2021)	Provedení:	308 SW 1.5 BHDi 130 ALL.P 5d
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1499
Maximální výkon (kW):	96	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá - metaliza
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-02-25	Platnost tech. kont. do:	2027-02-10
Stav tachometru:	139316 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	106768	Datum poslední prohlídky vozidla:	2024-05-03
Stav oleje:	Nezjištěno	Chladicí kapalina:	Nezjištěno
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ne
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 105 µm; LP blatník 109 µm; LP dveře 111 µm; LZ dveře 114 µm; LZ bok 105 µm; Z víko - µm; PZ bok 116 µm; PZ dveře 120 µm; PP dveře 114 µm; PP blatník 106 µm; Střeška 95 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Imobilizér, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Sava	205/55 R 16	Zimní	6
Pneu PP	Sava	205/55 R 16	Zimní	6
Pneu LZ	Sava	205/55 R 16	Zimní	6
Pneu PZ	Sava	205/55 R 16	Zimní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Přední nárazník
2	Čelní sklo
3	Zadní nárazník
4	Bočnice zadní pravá
5	Disk PZ kola
6	Kryt P zpětného zrcátka
7	Disk PP kola

Interiér (vnitřní prostor)

8	Kryt zadního čela
9	Boční výplň zav. prostoru P
10	Boční výplň zav. prostoru L
11	Potah opěradla sedadla řidiče
12	Volant
13	Přídavný koberec LP

Ostatní

14	Přední část vozidla
15	Celková plocha karoserie
16	Servisní prohlídka

Druh poškození

Škrábance
Štěp
Škrábance
Deformace
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Opotřebení
Opotřebení
Opotřebení
Poškození od odletujícího kamení
Škrábance
Chybí

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

SERVISNÍ ZÁZNAMY

Datum: 3 / 5 / 2024 km: 106 768

Normální podmínky ☒ Ztížené podmínky ☐

DOMANSKÝ.cz
KONCESIONÁŘ PROVEDZBA
Razítko dealera
www.domansky.cz
Provozovna: Deskoobrodská 566
198 00 Praha 6
IČ: 62914910, DIČ: CZ62914910
tel.: +420 607 607 607

Příští prohlídka
při 115 km nebo dne 5 / 2025

Datum: / / km:

Normální podmínky ☐ Ztížené podmínky ☐

Pravidelná údržba
Razítko dealera

Příští prohlídka
při km nebo dne / /

Datum: / / km:

Normální podmínky ☐ Ztížené podmínky ☐

Pravidelná údržba
Razítko dealera

Příští prohlídka
při km nebo dne / /

* Podle toho, co nastane dříve.

Servisní knížka

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA.
ČÁST I.

ČESKÁ REPUBLIKA

A. REGISTRACNÍ ZNAČKA VOZIDLA
8AN7464

B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA
25.02.2021

C.1.1. a C.1.2. PROVOZOVATEL (PRŮJEMNÍ A JIMENO NEBO OBCHODNÍ JIMENO)
ARVAL CZ S.R.O.

C.1.3. ADRESA POBYTU / SÍDLO
**MILEVSKÁ 2095/5
PRAHA, KŘČ. 140 00**

C.4. PROVOZOVATEL JE VLASTNÍKEM VOZIDLA a) ANO, b) NE
ANO I. DATUM **17.05.2021**

PODPIS **UBB 304616**

ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Čelní sklo - Štěp
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 2




Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Bočnice zadní pravá - Deformace
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 4




Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6


Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9




10 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Přídavný koberec LP - Opatření**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




14 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení

Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14




Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15

SERVISNÍ ZÁZNAMY

Datum: 3 / 5 / 2024 km: 106 708

Normální podmínky ☒ Ztížené podmínky ☐

DOMANSKÝ.cz
KONCESIONÁŘSKÁ SÍŤ
Razítko dealera
www.domansky.cz
Právnická osoba, IČ: 622914910, DIČ: CZ622914910
tel.: +420 607 607 607

Příští prohlídka
př: 21.5.2025 km nebo dne 5 / 2025

Datum: / / km:

Normální podmínky ☐ Ztížené podmínky ☐

Pravidelná údržba
Razítko dealera

Příští prohlídka
př: km nebo dne /

Datum: / / km:

Normální podmínky ☐ Ztížené podmínky ☐

Pravidelná údržba
Razítko dealera

Příští prohlídka
př: km nebo dne /

* Podle toho, co nastane dříve.

16 Servisní prohlídka - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka: