

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AN7463	VIN:	VF3LCYHZJLS226519
Model vozidla:	Peugeot 308-SW (P5) (2021)	Provedení:	308 SW 1.5 BHDi 130 ALL.P 5d
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1499
Maximální výkon (kW):	96	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá - metaliza
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-02-25	Platnost tech. kont. do:	2027-02-25
Stav tachometru:	123480 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	106855	Datum poslední prohlídky vozidla:	2024-02-08
Stav oleje:	Nezjištěno	Chladicí kapalina:	Nezjištěno
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ne
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 100 µm; LP blatník 90 µm; LP dveře 109 µm; LZ dveře 115 µm; LZ bok 113 µm; Z víko - µm; PZ bok 119 µm; PZ dveře 117 µm; PP dveře 120 µm; PP blatník 96 µm; Střeška 104 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Barum	205/55 R 16	Zimní	6
Pneu PP	Barum	205/55 R 16	Zimní	6
Pneu LZ	Barum	205/55 R 16	Zimní	6
Pneu PZ	Barum	205/55 R 16	Zimní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Přední nárazník	Škrábance
2	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
3	Disk LP kola	Škrábance
4	Dveře přední levé	Jamka
	Poznámka: + škrábance	
5	Bočnice zadní levá	Deformace
	Poznámka: + škrábance	
6	Disk LZ kola	Škrábance
7	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
8	Střecha	Škrábance
9	Bočnice zadní pravá	Jamka
10	Dveře zadní pravé	Jamka
11	Dveře přední pravé	Jamka
12	Práh pravý	Deformace
13	Blatník přední pravý	Škrábance
14	Disk PZ kola	Škrábance
15	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
16	Výplň LZ dveří	Škrábance
17	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
18	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
19	Volant	Opotřebení
20	Řadicí páka	Opotřebení
21	Přídavný koberec LP	Opotřebení
22	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
23	Kryt zadního čela	Škrábance
24	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
25	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
26	Plastový kryt zadní P	Škrábance
27	Plastový kryt zadní L	Škrábance
Ostatní		
28	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
29	Interiér	Znečištěno
30	Parkovací brzda	Závada
31	Horní kryt motoru	Prasklina
32	Servisní záznam	Chybí
33	Celková plocha karoserie	Škrábance

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

SERVISNÍ ZÁZNAMY

Datum: 8. 2. 2024 km: 106 855

Normální podmínky ☒ Ztížené podmínky ☐

+ brzd. kapalina

K + K Garant Auto s.r.o.
Nad Vršovskou horou 88/4
101 00 Praha - Michle
IČ: 26491451, DIČ: CZ 26491451

Příští prohlídka při 106 000 km nebo dne 2. 2. 25.

Datum: ____ / ____ / ____ km: ____

Normální podmínky ☐ Ztížené podmínky ☐

Pravidelná údržba
Razítko dealera

Příští prohlídka při ____ km nebo dne ____ / ____ / ____

* Podle toho, co nastane dříve.

Servisní knížka

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA.
ČÁST I.

Permis de circulation, Parte I. • Registrovingsattest, Del I. • Zulassungsfähigkeitszeugnis, Teil I.
Registrovingsattest, Del I. • Attestul privind înregistrarea, Partea I. • Registrovingsattest, Del I.
Permis de circulation, Parte I. • Registrovingsattest, Del I. • Zulassungsfähigkeitszeugnis, Teil I.
Registrovingsattest, Del I. • Attestul privind înregistrarea, Partea I. • Registrovingsattest, Del I.

ČESKÁ REPUBLIKA

A. REGISTRACNÍ ZNAČKA VOZIDLA
8AN7463

B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA
25. 02. 2021

C.1.1. a C.1.2. PROVOZOVATEL (PŘÍJMENÍ A JMENO NEBO OBCHODNÍ JMENO)
ARVAL CZ S.R.O.

C.1.3. ADRESA POBYTU / SÍDLO
**MILEVSKÁ 2095/5
PRAHA, KŘČ, 140 00**

C.4. PROVOZOVATEL JE VLASTNÍKEM VOZIDLA a) ANO, b) NE
ANO I. DATUM **17. 05. 2021**

UBB 304613 PODPIS *Prošm*

OSTRAVA

ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Dveře přední levé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + škrábance




Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4




5 Bočnice zadní levá - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 6



7 Víko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7




8 Střecha - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8




9 Bočnice zadní pravá - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Dveře zadní pravé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Dveře přední pravé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Práh pravý - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12




13 **Blatník přední pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Výplň LZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Volant - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Řadicí páka - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



22 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22



23 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



24 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



25 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25



26 **Plastový kryt zadní P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 **Plastový kryt zadní L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 28

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



Viz popis k poškození č. 28

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



29 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



30 Parkovací brzda - Závada
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



31 Horní kryt motoru - Prasklina
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 31

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

SERVISNÍ ZÁZNAMY

Datum: 8. 2. 2024 km: 106 855

Normální podmínky ☒ Ztížené podmínky ☐

+ brzd. kapalina

K + K Garant Auto s.r.o.
Nad Vršovskou Borou 88/4
101 00 Praha - Michle
IČ: 26491451, DIČ: CZ 26491451

Pravidelná údržba
Razítko dealera

Příští prohlídka
při 107 000 km nebo dne 2. 2. 2025.

Datum: / / km:

Normální podmínky ☐ Ztížené podmínky ☐

Pravidelná údržba
Razítko dealera

Příští prohlídka
při / km nebo dne / /

* Podle toho, co nastane dříve

32 Servisní záznam - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka:




33 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **33**