

# Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2BNA247 (chassisnr: VF3MCYHZUMS220009)

Dit is een BTW auto



## PEUGEOT 5008 1.5BLUEHDI ALLURE PCK 7P. EAT8

<b>Km-stand</b>	192423 km	<b>Soort voertuig</b>	Personenauto	<b>Ledig gewicht</b>	1611 kg
<b>Tank/ Laad inhoud</b>		<b>Transmissie</b>	Automaat	<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Brandstof</b>	Diesel	<b>Aandrijving</b>	Voorwiel	<b>Aantal deuren</b>	5
<b>Datum eerste toelating</b>	20-01-2022	<b>Aantal cilinders</b>	4	<b>Wielbasis</b>	284 cm
		<b>Vermogen</b>	96 kW	<b>Laadvermogen</b>	-
		<b>CO2 uitstoot</b>	140 g/km	<b>APK t/m</b>	

### Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 18 inch, Trekhaak, Cruise control Adaptive, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie anders (af fabriek), Audio optie anders (af fabriek), Half lederen bekleding grijs, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

### Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

7 Zitplaatsen. Privacy glass. Zonneschermen achter.

## Inspectie

### Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Bandenreparatieset	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Boekje)	Hoedenplank/rolhoes

### Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 7	Aantal hoofdsteunen	: 7
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Ja
Voorstoelen beschadigd	: Ja, slijtage		

### Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

### Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Winter	Continental	225/55 R18
RV	5 mm	Winter	Continental	225/55 R18
LA	6 mm	Winter	Continental	225/55 R18
RA	6 mm	Winter	Continental	225/55 R18

**Aantal wioldoppen/LMV** LMV

**Aantal beschadigd** 1

<b>Dealer onderhouden</b>	Ja, afgestempeld t/m 176519 km
<b>Laatste beurt gehad bij km-stand</b>	176519 km
<b>Proefrit gemaakt door inspecteur</b>	Nee
<b>Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt</b>	Nee
<b>Technische staat</b>	Goed

## Extra details


### Beschadigingen

<b>Deel:</b> Voorzijde 	<b>Deel:</b> Bestuurdersstoel 
<b>Omschrijving:</b> Steenslag	<b>Omschrijving:</b> Slijtage
<b>Gegeven oplossing:</b> Inlakken en polijsten	<b>Gegeven oplossing:</b> Herstellen

### Extra foto's



Extra foto

	
Extra foto	Extra foto
	
Extra foto	Extra foto
	
Extra foto	Extra foto
	
Extra foto	Extra foto
	
Extra foto	Extra foto
	
Extra foto	Extra foto
	
Extra foto	Extra foto
	
Extra foto	Extra foto
	
Extra foto	Extra foto