

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AH1931	VIN:	VF3MRHNSMLS160697
Model vozidla:	Peugeot 3008 (2016)	Provedení:	3008 1.2PTech130 ACTIVE SS
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1199
Maximální výkon (kW):	96	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Červená - metaliza
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2020-07-29	Platnost tech. kont. do:	2026-07-11
Stav tachometru:	54918 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	54532	Datum poslední prohlídky vozidla:	2025-07-10
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 123 µm; LP blatník 127 µm; LP dveře 101 µm; LZ dveře 109 µm; LZ bok 112 µm; Z víko X µm; PZ bok 94 µm; PZ dveře 103 µm; PP dveře 92 µm; PP blatník 113 µm; Střeška 96 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Imobilizér, Dešťový senzor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Michelin	225/55r18	Letní	2
Pneu PP	Michelin	225/55r18	Letní	2
Pneu LZ	Michelin	225/55r18	Letní	3
Pneu PZ	Michelin	225/55r18	Letní	3
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Hrana LP dveří	Škrábance
3	Disk LP kola	Škrábance
4	Disk LZ kola	Škrábance
5	Disk PZ kola	Škrábance
6	Práh pravý	Škrábance
7	Hrana PP dveří	Škrábance
8	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
9	Výplň PP dveří	Škrábance
10	Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní	Škrábance
11	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
12	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
13	Výplň PZ dveří	Škrábance
Ostatní		
14	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
15	Celková plocha karoserie	Škrábance

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

SERVISNÍ ZÁZNAMY

Datum: 3. 8. 2025 km: 80.529
 Normální podmínky ☐ Ztížené podmínky ☐

AUTO TICHÝ s.r.o.
 KONCESIONÁŘ PEUGEOT
 Razítko dealera
 www.autotichy.cz
 Rudná 32, 703 03 Opatowitz, ČR
 Tel.: +420 599 529 518, Fax: +420 599 529 511
 DIČ: cz 25 390 121, IČ: 25 390 121

Příští prohlídka
 pl: 45.000 km nebo dne 8. 8. 2025

Datum: 20. 7. 2025 km: 55.532
 Normální podmínky ☐ Ztížené podmínky ☒

AUTO TICHÝ s.r.o.
 KONCESIONÁŘ PEUGEOT
 Razítko dealera
 www.autotichy.cz
 Rudná 32, 703 03 Opatowitz, ČR
 Tel.: +420 599 529 518, Fax: +420 599 529 511
 DIČ: cz 25 390 121, IČ: 25 390 121

Příští prohlídka
 pl: 69.000 km nebo dne 7. 7. 2026

* Podle toho, co nastane dříve.

Datum: 11. 07. 2025 km: 43056
 Normální podmínky ☐ Ztížené podmínky ☒

AUTO TICHÝ s.r.o.
 KONCESIONÁŘ PEUGEOT
 Razítko dealera
 www.autotichy.cz
 Rudná 32, 703 03 Opatowitz, ČR
 Tel.: +420 599 529 518, Fax: +420 599 529 511
 DIČ: cz 25 390 121, IČ: 25 390 121

Příští prohlídka
 pl: 57000 km nebo dne 7. 2025

Datum: 1. 1. 2026 km: 55.532
 Normální podmínky ☐ Ztížené podmínky ☐

AUTO TICHÝ s.r.o.
 KONCESIONÁŘ PEUGEOT
 Razítko dealera
 www.autotichy.cz
 Rudná 32, 703 03 Opatowitz, ČR
 Tel.: +420 599 529 518, Fax: +420 599 529 511
 DIČ: cz 25 390 121, IČ: 25 390 121

Příští prohlídka
 pl: 69.000 km nebo dne 7. 7. 2026

* Podle toho, co nastane dříve.

Servisní knížka

 EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA.
ČÁST I.

Fornico di circolazione, Part II • Registrement Del I • Zulassungsbefreiung Teil I
Registrazione Circolazione, Da I • Mova viciavato, I • Circumlocutio / Exporto, Mova, I
Tasito circulo, Part II • Registration certificate, Part I • Certificat d'immatriculation Partie I
Carte de circulation, Part II • Registro de circulacao, Parte I • Registro de circulacao, Parte I
Registro de circulacao, Parte I • Registro de circulacao, Parte I • Registro de circulacao, Parte I
Certificat de Registrare, I • Part II • Certificat de Registrare, I • Part II • Certificat de Registrare, I • Part II

ČESKÁ REPUBLIKA
A. REGISTRAČNÍ ZNAČKA VOZIDLA
8AH1931
B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA
29.07.2020

C.1.1. & C.1.2. PROVOZOVATEL (PŘJMENÍ A JMENO NEBO OBCHODNÍ JMÉNO)
ARVAL CZ S.R.O.
C.1.3. ADRESA POBYTU / SIDLO
**MILEVSKÁ 2095/5
PRAHA, KRČ, 140 00**


C.4. PROVOZOVATEL JE VLASTNÍKEM VOZIDLA a) ANO, b) NE **ANO** I. DATUM **29.07.2020**

 **UBA 038960** POOPIS 



ORV č.l. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



2 Hrana LP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



4 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



6 Práh pravý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Hrana PP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



8 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Výplň PP dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



10 Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



12 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Výplň PZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



14 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka: