



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000824862-IT867
Targa: GC880HS

Numero di contratto: 762160

Dati del veicolo

Peugeot Expert; Cargo van; Diesel; Manual; White

Numero di telaio: VF3VBYHRKLZ074890

Chilometraggio Rivelato: 127101 km

Data Immatr. / Anno di costr.: 20.10.2020 /

Data e luogo Perizia: 20.02.2025 VENEZIA

Vernice: Bianco


Tipo di vernice: Pastello monostrato

Numero di Chiavi: 2

Tipo Rivestimento Interno: Stoffa

Colore Rivestimento Interno: Nero

Valutazione dei danni



- 1.) parete laterale - posteriore - sinistra | 1 ammaccatura
- 2.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 3.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 4.) paraurti posteriore | Rotto
- 5.) portello posteriore | 1 ammaccatura
- 6.) parete laterale - posteriore - destra | 1 ammaccatura
- 7.) porta posteriore - destra | 1 ammaccatura
- 8.) porta anteriore - destra | 1 ammaccatura
- 9.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 10.) Parafango anteriore - destro | 1 ammaccatura
- 11.) spoiler anteriore | Graffio/Rigature
- 12.) spoiler anteriore | Graffio/Rigature
- 13.) griglia anteriore sopra | Graffio/Rigature
- 14.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature

15.) cerchione anteriore - sinistro | Graffio/Rigature

16.) cerchione posteriore - sinistro | Rotto

17.) cerchione posteriore - destra | Rotto

18.) cerchione anteriore - destra | Rotto

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno




Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. parete laterale - posteriore - sinistra
1 ammaccatura



1. parete laterale - posteriore - sinistra
1 ammaccatura



2. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



2. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti posteriore
Rotto



4. paraurti posteriore
Rotto



4. paraurti posteriore
Rotto



5. portello posteriore
1 ammaccatura



5. portello posteriore
1 ammaccatura



6. parete laterale - posteriore - destra
1 ammaccatura



6. parete laterale - posteriore - destra
1 ammaccatura



7. porta posteriore - destra
1 ammaccatura



7. porta posteriore - destra
1 ammaccatura



8. porta anteriore - destra
1 ammaccatura



8. porta anteriore - destra
1 ammaccatura



9. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



9. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



10. Parafango anteriore - destro
1 ammaccatura



10. Parafango anteriore - destro
1 ammaccatura



11. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



11. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



12. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



12. spoiler anteriore
Graffio/Rigature



13. griglia anteriore sopra
Graffio/Rigature



13. griglia anteriore sopra
Graffio/Rigature



14. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



14. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



15. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



16. cerchione posteriore - sinistro
Rotto



16. cerchione posteriore - sinistro
Rotto



17. cerchione posteriore - destra
Rotto



17. cerchione posteriore - destra
Rotto



18. cerchione anteriore - destra
Rotto