

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AM3237	VIN:	VF3VFAHKKLZ045343
Model vozidla:	Peugeot Expert LCV (2016)	Provedení:	Exp. 2.0HDI120 Active L3 4d
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1997
Maximální výkon (kW):	90	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Bílá
Převodovka:	6 stupňová	Počet dveří:	4
Datum první registrace:	2021-01-18	Platnost tech. kont. do:	2026-12-16
Stav tachometru:	133671 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	98336	Datum poslední prohlídky vozidla:	2024-05-06
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 190 µm; LP blatník 70 µm; LP dveře 75 µm; LZ dveře - µm; LZ bok 80 µm; Z víko 70 µm; PZ bok 70 µm; PZ dveře 70 µm; PP dveře 70 µm; PP blatník 70 µm; Střecha 80 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Tažné zařízení, Airbag (2x), ABS (protiblokovací systém), Protiprokluzová regulace, Elektrické ovládání oken (2x), Klimatizace manuální, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Imobilizér, Dešťový sensor, ESP (Elektronický stabilizační program), Přepážka zavazadlového prostoru, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle

Pneu LP	Continental	215/65 R 16	Letní	0
Pneu PP	Continental	215/65 R 16	Letní	0
Pneu LZ	Continental	215/65 R 16	Letní	3
Pneu PZ	Continental	215/65 R 16	Letní	3

Disky první sady pneumatik

Pneu rez.

Kolo plnohodnotné ocelové	Continental	215/65 R 16	4
---------------------------	-------------	-------------	---

2. sada pneu

Pneu 1	Firestone	215/65 R 16	Zimní	4,5
Pneu 2	Firestone	215/65 R 16	Zimní	4,5
Pneu 3	Firestone	215/65 R 16	Zimní	7
Pneu 4	Firestone	215/65 R 16	Zimní	7

Disky druhé sady pneumatik

Kryty druhé sady kol

Bez
Žádný

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo Poznámka: Opravováno	Štěp
2	Kryt LZ kola	Prasklina
3	Přední nárazník	Škrábance
4	Blatník přední levý	Škrábance
5	Dveře přední levé	Škrábance
6	Bočnice zadní levá	Deformace
7	Práh levý	Škrábance
8	Nárazník Z střední díl	Deformace
9	Koncové světlo levé	Škrábance
10	Dveře zadní nákladové L křídlo	Deformace
11	Dveře zadní nákladové P křídlo	Deformace
12	Střecha	Deformace
13	Bočnice zadní pravá	Deformace
14	Dveře boční posuvné P Poznámka: + škrábance	Deformace
15	Dveře přední pravé	Škrábance
16	Blatník přední pravý Poznámka: + škrábance	Deformace
17	3 ks krytů kol	Škrábance
18	Práh pravý Poznámka: + škrábance	Deformace
19	Pneumatika kola 2ks	Opotřebení
20	Rám střechy L	Deformace
Interiér (vnitřní prostor)		
21	Potah sedáku sedadla řidiče	Otvor
22	Volant	Opotřebení
23	Řadicí páka	Opotřebení
24	Přídavný koberec LP	Opotřebení
25	Výplň LP dveří	Škrábance
26	Výplně nákladového prostoru Poznámka: 3x	Otvor
27	Potah sedáku sedadla spolujezdce	Opotřebení
Ostatní		
28	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
29	Interiér	Znečištěno
30	Nákladový prostor	Deformace
31	Celková plocha karoserie	Škrábance

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Štěp
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Opravováno



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Kryt LZ kola - Prasklina
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Blatník přední levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **5**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Bočnice zadní levá - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Práh levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **7**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Nárazník Z střední díl - Deformace

Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Koncové světlo levé - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



10 Dveře zadní nákladové L křídlo - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Dveře zadní nákladové P křídlo - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Střecha - Deformace**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Bočnice zadní pravá - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Dveře boční posuvné P - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. 14


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Dveře přední pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Blatník přední pravý - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 3 ks krytů kol - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



18 Práh pravý - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




19 Pneumatika kola 2ks - Opotřebení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Rám střechy L - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Potah sedáku sedadla řidiče - Otvor

Umístění:


Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Volant - Opatřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



23 Řadicí páka - Opatřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



25 **Výplň LP dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25



26 Výplně nákladového prostoru - Otvor
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka: 3x

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 Potah sedáku sedadla spolujezdce - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 28

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



29 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



30 Nákladový prostor - Deformace
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



31 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka: