

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1778345
Auftrag vom: 08.09.2025 / 08:58 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019228028

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 2.080,00 €

Minderwerte gesamt: 1.770,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 29.09.2025 / 09:41 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

Fahrzeugart:	PKW	Aufbau:	Kasten
Hersteller:	Peugeot	Modell:	Expert 2.0 BlueHDi 150 L2 Premium S&S (EURO 6d-T)
Erstzulassung:	13.01.2020	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	01.2026
Anzahl Türen:	4	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	110,0 KW	Hubraum:	1.997 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	manuell	Anzahl Schaltstufen:	6
Laufleistung abgelesen:	95947 km	Laufleistung geschätzt:	95947 km

Farbe außen

Farbe außen:	LACK GRAU ARTENSE/TYP AUSSENVERKLEIDUNG LACKIERT	Lackart:	Metallic
---------------------	---	-----------------	----------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/65 R 16,0 106/104 T	Michelin	Sommerreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,4 mm
Vorderachse rechts	215/65 R 16,0 106/104 T	Michelin	Sommerreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,4 mm
Hinterachse links	215/65 R 16,0 106/104 T	Michelin	Sommerreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,7 mm
Hinterachse rechts	215/65 R 16,0 106/104 T	Michelin	Sommerreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,2 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	215/65 R 16,0 109/107 R	PIRELLI	Winterreifen,	-	Stahlfelge	9,0 mm
2	215/65 R 16,0 109/107 R	PIRELLI	Winterreifen,	-	Stahlfelge	6,8 mm
3	215/65 R 16,0 109/107 R	PIRELLI	Winterreifen,	-	Stahlfelge	8,6 mm
4	215/65 R 16,0 109/107 R	PIRELLI	Winterreifen,	-	Stahlfelge	6,4 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Letzte Inspektion (Datum):	17.04.2024
Letzte Inspektion (km-Stand):	49951	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	Untergrenze
Kraftstoffstand:	3/4	<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>	
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden	1	
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Wartungsnachweis	vorhanden	1	
2. Reifensatz	vorhanden	1	

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Seitenwand hinten rechts	260
Heckklappe	300
Seitenwand links	250

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Mechanik / Motorraum	25,00 €	25,00 €
Wartung / Prüfung, Kühlflüssigkeit, zu niedrig, auffüllen	25,00 €	25,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	635,00 €	635,00 €
Innenraum, Kofferraum, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Fußmatten, beschädigt, erneuern	25,00 €	25,00 €
Innenraum, Fahrersitzbezug, Brandloch / Brandlöcher nicht reparabel, erneuern	580,00 €	580,00 €
Innenraum, Beifahrersitzbezug, verschmutzt, reinigen	30,00 €	30,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	130,00 €	130,00 €
Fahrzeug, Werbung / Werbeaufschrift, vorhanden, neutralisieren / entfernen	30,00 €	30,00 €
Fahrzeugzubehör, HU-Prüfbericht, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	100,00 €	100,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	240,00 €	240,00 €
linke Seite, Seitenwand hinten links, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Fahrzeugheck, Heckklappe, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	1.050,00 €	740,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, lackieren	500,00 €	350,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, lackieren	550,00 €	390,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 44 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.