



CITROEN DS4 SUV

DS4 PureTech 130

FIN	VR1FRHNSTR1010981
Kilometerstand	45.904 km
Erstzulassungsdatum	06.05.2024

AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	03.09.2025 14:03:42	Inspektionsort	BCA Heidenheim
--------------------	---------------------	----------------	----------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	VR1FRHNSTR1010981	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	45.904 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	SUV	Gänge	8
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	06.05.2024	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	CITROEN	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	DS4 SUV	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	6		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	1	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDIGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Multifunktionslenkrad	Ja
Dachreling	Nein	Navigation	Ja
Doppelkabine	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Einparkhilfe hinten	Ja	Schiebedach elekt.	Nein
Einparkhilfe vorn	Ja	Sitzheizung vorne	Nein
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja	Tempomat	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 19 97 V	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Vorne	Rechts	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 19 97 V	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Hinten	Links	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 19 97 V	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Hinten	Rechts	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 19 97 V	Ganzjahresreifen	Aluminium	-



2 | Alufelge hinten rechts


Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1

 [64991922.pdf](#)



4 | Tür hinten rechts

Typ	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1



5 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Deformiert
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1






3 | Alufelge vorne links

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Innenschäden



1 | Zündschlüssel

Typ	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert	1.082,57 €
------------------------------	------------

KOMMENTARE

i Allgemeiner Hinweis

Service nachweis fehlt

Service nachweis fehlt , KVA Macadam

Fahrzeugbilder

