



CITROEN DS4 SUV

DS4 PureTech 130

FIN	VR1FRHNSTR1010981
Kilometerstand	45.904 km
Erstzulassungsdatum	06.05.2024

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	03.09.2025 14:03:42
--------------------	---------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	VR1FRHNSTR1010981
Kilometerstand	45.904 km
Fahrzeugart	SUV
Anzahl Türen	5
Erstzulassungsdatum	06.05.2024
Kraftstoffart	Benzin
Marke	CITROEN
Modell	DS4 SUV
Gesamtanzahl der Sitze	6

Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik
Gänge	8
Interieurfarbe	Schwarz
Fahrzeugfarbe	Schwarz
Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Metallic-Lackierung	Nein
Polsterart	Stoff

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	1
Euro-Aufkleber	Ja

Originalschlüssel	Ja
Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	1
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	0

Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein
Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Multifunktionslenkrad	Ja
Dachreling	Nein	Navigation	Ja
Doppelkabine	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Einparkhilfe hinten	Ja	Schiebedach elekt.	Nein
Einparkhilfe vorn	Ja	Sitzheizung vorne	Nein
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja	Tempomat	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 19 97 V	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Vorne	Rechts	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 19 97 V	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Hinten	Links	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 19 97 V	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Hinten	Rechts	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 19 97 V	Ganzjahresreifen	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden

Hinten Rechts



2 | Alufelge hinten rechts


Typ	Kratzer
Schweregrad	Erssetzen
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Unfallschaden 1

64991922.pdf




4 | Tür hinten rechts

Typ	Deformiert
Schweregrad	Erssetzen
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1



5 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Deformiert
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1



Schäden ohne Gruppen



3 | Alufelge vorne links

Typ

Kratzer

Schweregrad

Erssetzen


Reparaturmethode

Erssetzen

Ursache

Bei Inspektion festgestellt

Innenschäden



1 | Zündschlüssel

	Fehlt
Typ	
Schweregrad	Erssetzen
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

1.082,57 €

KOMMENTARE

ⓘ Allgemeiner Hinweis

Servicenachweis fehlt

Servicenachweis fehlt , KVA Macadam

Fahrzeugbilder

