



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde : Athlon Germany KD
Berichtsnummer : 000000842041-DE949 Vertragsnummer : 10170297
Amtl. Kennzeichen : BO-AP 24

Fahrzeugdaten

Peugeot Partner .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VR3EFBHYBKN511177	Laufleistung abgelesen:	109355 km
Erstzulassung / Baujahr:	02.04.2019 / 2019	Besichtigungsdatum/-ort:	16.05.2025 Düren
Fahrzeugart:	Transporter	Aufbauart:	Kastenwagen
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	188//9ABC	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	Schaltgetriebe	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1560 ccm / 73 kW (99 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	Weiß	Lackart:	Uni
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	77869 / 12.12.2023		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.		195/65/15/95 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.		195/65/15/95 3 mm
2. Achse - links / Zust.		195/65/15/95 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.		195/65/15/95 3 mm
Verkehrssicherheit:	Nicht verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RD 6 (Radio/CD-Player MP3-fähig) mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel heizbar, beide
- Beifahrereinzelsitz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System Berganfahrhilfe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gummimatten Fahrgast-/Laderaum
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2785 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür rechts
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart Frontantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Ablagefach über den Sonnenblenden
- Getriebe 5-Gang
- Gummimatten vorn
- Karosserie/Aufbau Kasten
- Laderaumtrennwand ohne Fenster
- Motor 1,6 Ltr. - 73 kW Blue-HDI FAP
- Parkbremse elektrisch
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonderlackierung Schnee-Weiß
- Tagfahrlicht
- Reifen-Reparaturkit

Sonderausstattung

- Airbag-Paket (4 Airbag)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Raucher-Paket
- Schiebetüren links und rechts mit Verglasung
- Sicht-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sicherheits-Paket

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen
	Bauteil
1.	Stoßfänger Vorne
2.	Stoßfänger Vorne
3.	Tür Vorne - Links
4.	Tür Hinten - Links
5.	Türeinstieg Vorne - Links
6.	Türeinstieg Vorne - Links
7.	Tür Vorne - Links
8.	Seitenwand - Hinten - Links
9.	Seitenwand - Hinten - Links
10.	Hecktür Links
11.	Hecktür Rechts
12.	Dach
13.	Stoßfänger Hinten
14.	Hecktür Rechts
15.	Seitenwand - Hinten - Rechts
16.	Türeinstieg Hinten - Rechts
17.	Türeinstieg Hinten - Rechts
18.	Schweller - Rechts
19.	Schweller - Rechts
20.	Türeinstieg Vorne - Rechts
	Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
21.	Heckklappendichtung	Beschädigt
 Sonstiges		
	Bauteil	Schaden
22.	Antenne	Gebrauchsspuren
23.	Motordämmmaterial	Beschädigt
24.	Motorabdeckung	Fehlt
25.	Sitz - Vorne - Links	Gebrauchsspuren
26.	Lenkrad	Gebrauchsspuren
27.	Laderaum	Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Tankdeckel



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer



Klimaanlage



Windschutzscheibe



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer




2. Stoßfänger Vorne
Kratzer



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer



3. Tür Vorne - Links
1 Delle



4. Tür Hinten - Links
Verformt (leicht)



5. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer



6. Türeinstieg Vorne - Links
Verformt (leicht)



7. Tür Vorne - Links
Verformt (leicht)



8. Seitenwand - Hinten - Links
Verformt (leicht)



8. Seitenwand - Hinten - Links
Verformt (leicht)



9. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer



10. Hecktür Links
Verformt (stark)



10. Hecktür Links
Verformt (stark)



10. Hecktür Links
Verformt (stark)



11. Hecktür Rechts
Verformt (leicht)



11. Hecktür Rechts
Verformt (leicht)



11. Hecktür Rechts
Verformt (leicht)



12. Dach
Nachlackiert



12. Dach
Nachlackiert



13. Stoßfänger Hinten
Kratzer




14. Hecktür Rechts
Nicht In Ordnung



14. Hecktür Rechts
Nicht In Ordnung



14. Hecktür Rechts
Nicht In Ordnung



15. Seitenwand - Hinten - Rechts
Verformt (leicht)



15. Seitenwand - Hinten - Rechts
Verformt (leicht)



16. Türeinstieg Hinten - Rechts
Verformt (leicht)



17. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



17. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



18. Schweller - Rechts
Verformt (leicht)



19. Schweller - Rechts
Rost



20. Türeinstieg Vorne - Rechts
Kratzer



20. Türeinstieg Vorne - Rechts

Kratzer



21. Heckklappendichtung

Beschädigt



23. Motordämmmaterial

Beschädigt



20. Türeinstieg Vorne - Rechts

Kratzer



22. Antenne

Gebrauchsspuren



25. Sitz - Vorne - Links

Gebrauchsspuren



25. Sitz - Vorne - Links

Gebrauchsspuren



27. Laderaum

Gebrauchsspuren



27. Laderaum

Gebrauchsspuren



26. Lenkrad

Gebrauchsspuren



27. Laderaum

Gebrauchsspuren



27. Laderaum

Gebrauchsspuren



27. Laderaum
Gebrauchsspuren



27. Laderaum
Gebrauchsspuren



27. Laderaum
Gebrauchsspuren



27. Laderaum
Gebrauchsspuren