



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	10170296
Berichtsnummer :	0000000843827-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	BO-AP 220		

Fahrzeugdaten

Peugeot Partner .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VR3EFBHYBKN511178	Laufleistung abgelesen:	115271 km
Erstzulassung / Baujahr:	02.04.2019 / 2019	Besichtigungsdatum/-ort:	27.05.2025 Düren
Fahrzeugart:	Transporter	Aufbauart:	Kastenwagen
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	188//9ABC	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	Schaltgetriebe	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1560 ccm / 73 kW (99 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	LACK WEISS BANQUISE/TYP AUSSENVERKLEIDUNG SPIEGEL FLACH STANDARD	Lackart:	Uni
Anzahl Schlüssel:	1	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Stahl mit Radkappe
1. Achse - links / Zust.		195/65/15/91 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		195/65/15/91 4 mm
2. Achse - links / Zust.		195/65/15/91 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		195/65/15/91 5 mm
Verkehrssicherheit:		

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RD 6 (Radio/CD-Player MP3-fähig) mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel heizbar, beide
- Beifahrereinzelsitz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System Berganfahrhilfe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gummimatten Fahrgast-/Laderaum
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2785 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür rechts
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart Frontantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Ablagefach über den Sonnenblenden
- Getriebe 5-Gang
- Gummimatten vorn
- Karosserie/Aufbau Kasten
- Laderaumtrennwand ohne Fenster
- Motor 1,6 Ltr. - 73 kW Blue-HDI FAP
- Parkbremse elektrisch
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonderlackierung Schnee-Weiß
- Tagfahrlicht
- Reifen-Reparaturkit

Sonderausstattung

- Airbag-Paket (4 Airbag)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Raucher-Paket
- Schiebetüren links und rechts mit Verglasung
- Sicht-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sicherheits-Paket

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen
	Bauteil Schaden
1.	Motorhaube Kratzer
2.	Motorhaube 2 Dellen
3.	Stoßfänger Vorne Kratzer
4.	Stoßfänger Vorne Spaltmaß Ungenau
5.	Dach Lackabplatzer
6.	Türeinstieg Vorne - Links Kratzer Ab 60mm
7.	Tür Vorne - Links 1 Delle
8.	Tür Vorne - Links Kratzer
9.	Türeinstieg Hinten - Links Verformt (leicht)
10.	Tür Hinten - Links Verformt (leicht)
11.	Seitenwand - Hinten - Links Verformt (leicht)
12.	Hecktür Rechts Verformt (leicht)
13.	Seitenwand - Hinten - Rechts Verformt (leicht)
14.	Schweller - Rechts Kratzer Ab 60mm
15.	Tür Hinten - Rechts Lackabplatzer
16.	Tür Hinten - Rechts Rost
17.	Tür Hinten - Rechts Kratzer
18.	Türeinstieg Vorne - Rechts Verformt (leicht)
19.	Tür Vorne - Rechts Verformt (leicht)
	Sonstiges
	Bauteil Schaden
20.	Wartungsnachweis Fehlt
21.	Bordmappe Fehlt
22.	1 Schlüssel Fehlt

23.	Nebelscheinwerfer Rechts	Nicht In Ordnung
24.	Lenkrad	Gebrauchsspuren
25.	Hecktür Links	Verformt (leicht)
26.	Laderaum	Gebrauchsspuren
27.	Sitz - Vorne - Links	Beschädigt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel




Sonstiges



Klimaanlage



Windschutzscheibe



1. Motorhaube
Kratzer

1. Motorhaube
Kratzer



1. Motorhaube
Kratzer



2. Motorhaube
2 Dellen



2. Motorhaube
2 Dellen



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer



4. Stoßfänger Vorne
Spaltmaß Ungenau



5. Dach
Lackabplatzer



6. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer Ab 60mm



6. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer Ab 60mm



8. Tür Vorne - Links
Kratzer



6. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer Ab 60mm



7. Tür Vorne - Links
1 Delle



9. Türeinstieg Hinten - Links
Verformt (leicht)



9. Türeinstieg Hinten - Links
Verformt (leicht)




9. Türeinstieg Hinten - Links
Verformt (leicht)




9. Türeinstieg Hinten - Links
Verformt (leicht)



9. Türeinstieg Hinten - Links
Verformt (leicht)




10. Tür Hinten - Links
Verformt (leicht)



10. Tür Hinten - Links
Verformt (leicht)



11. Seitenwand - Hinten - Links
Verformt (leicht)



11. Seitenwand - Hinten - Links
Verformt (leicht)



11. Seitenwand - Hinten - Links
Verformt (leicht)



12. Hecktür Rechts
Verformt (leicht)



12. Hecktür Rechts
Verformt (leicht)



12. Hecktür Rechts
Verformt (leicht)



12. Hecktür Rechts
Verformt (leicht)



12. Hecktür Rechts
Verformt (leicht)



12. Hecktür Rechts
Verformt (leicht)



12. Hecktür Rechts
Verformt (leicht)



12. Hecktür Rechts
Verformt (leicht)



12. Hecktür Rechts
Verformt (leicht)



12. Hecktür Rechts
Verformt (leicht)



13. Seitenwand - Hinten - Rechts
Verformt (leicht)



13. Seitenwand - Hinten - Rechts
Verformt (leicht)



13. Seitenwand - Hinten - Rechts
Verformt (leicht)



14. Schweller - Rechts
Kratzer Ab 60mm



14. Schweller - Rechts
Kratzer Ab 60mm



14. Schweller - Rechts
Kratzer Ab 60mm



15. Tür Hinten - Rechts
Lackabplatzer



16. Tür Hinten - Rechts
Rost



16. Tür Hinten - Rechts
Rost



16. Tür Hinten - Rechts
Rost



16. Tür Hinten - Rechts
Rost




17. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



17. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



18. Türeinstieg Vorne - Rechts
Verformt (leicht)



18. Türeinstieg Vorne - Rechts
Verformt (leicht)



18. Türeinstieg Vorne - Rechts
Verformt (leicht)




19. Tür Vorne - Rechts
Verformt (leicht)



19. Tür Vorne - Rechts
Verformt (leicht)



19. Tür Vorne - Rechts
Verformt (leicht)



19. Tür Vorne - Rechts
Verformt (leicht)



19. Tür Vorne - Rechts
Verformt (leicht)



19. Tür Vorne - Rechts
Verformt (leicht)



23. Nebelscheinwerfer Rechts
Nicht In Ordnung



23. Nebelscheinwerfer Rechts

Nicht In Ordnung



24. Lenkrad

Gebrauchsspuren



25. Hecktür Links

Verformt (leicht)



24. Lenkrad

Gebrauchsspuren



25. Hecktür Links

Verformt (leicht)



25. Hecktür Links

Verformt (leicht)




25. Hecktür Links
Verformt (leicht)



25. Hecktür Links
Verformt (leicht)



25. Hecktür Links
Verformt (leicht)



25. Hecktür Links
Verformt (leicht)



25. Hecktür Links
Verformt (leicht)



26. Laderaum
Gebrauchsspuren



26. Laderaum
Gebrauchsspuren



26. Laderaum
Gebrauchsspuren



26. Laderaum
Gebrauchsspuren



27. Sitz - Vorne - Links
Beschädigt



27. Sitz - Vorne - Links
Beschädigt