

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Bruchsal  
Murgstraße 18  
76646 Bruchsal

Besichtigungsdatum: 31.01.2025  
**Protokollnummer:** 38254105  
Erstellt durch: Sven Pfitzner  
Besichtigt durch: Andre Fiedler



**VR3EZZKXZNJ826211**

## Angaben zum Fahrzeug

| Halter                   | Besichtigungszustand            | Ausreichend          |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Kennzeichen</b>       | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 21.220 km            |
| <b>Hersteller</b>        | <b>Restlauf bis Service</b>     | 12 Monat(e)          |
| <b>Typ/Modell</b>        | <b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>   | 12/2025              |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | <b>Leistung / Hubraum</b>       | 57 kW                |
| <b>Erstzulassung</b>     | <b>Polster/Farbe</b>            | Stoff / Schwarz-Grau |
| <b>Letzte Wartung</b>    | <b>Lackierung</b>               | Blau                 |
| <b>Kraftstoffart</b>     | <b>Getriebe</b>                 | Direktantrieb        |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung                                |
|-----|-------------------|---|
| 1   | Karosserie        | B-Säule rechts - Kratzer - Smart Repair     |
| 2   | Kotflügel links   | Kotflügel links - Kratzer - Smart Repair    |
| 3   | Tür hinten rechts | Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair |
| 4   | Verglasung        | Frontscheibe - Steinschlag - erneuern       |
| 5   | Heckklappe/-tür   | Heckklappe - verformt - erneuern            |

### Gebrauchsspuren

| Nr.  | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|--|---------------|--------------|
| Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. |               |              |

### Fehlteile

| Fehlteil           |
|--------------------|
| Keine feststellbar |

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr.                | Ort |
|--------------------|-----|
| Keine feststellbar |     |

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp        | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|------------------|-------------|----------|------|
| 1     | 215/60 R17 96V | Hankook    | Ganzjahresreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     | i.O. |
| 2     | 215/60 R17 96V | Hankook    | Ganzjahresreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     | i.O. |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Bruchsal  
Murgstraße 18  
76646 Bruchsal

Besichtigungsdatum: 31.01.2025  
**Protokollnummer:** 38254105  
Erstellt durch: Sven Pfitzner  
Besichtigt durch: Andre Fiedler



## Bemerkungen

- Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Bruchsal  
Murgstraße 18  
76646 Bruchsal

Besichtigungsdatum: 31.01.2025  
**Protokollnummer:** 38254105  
Erstellt durch: Sven Pfitzner  
Besichtigt durch: Andre Fiedler



## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                      |                                 |             |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Hersteller</b>        | Peugeot              | <b>Besichtigungszustand</b>     | Ausreichend |
| <b>Typ/Modell</b>        | Rifter Elektro L1 GT | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 21.220 km   |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | VR3EZZKXZNJ826211    | <b>Erstzulassung</b>            | 21.12.2022  |

**Fahrzeug-Identifizierung:**

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen:**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

**Allgemeinzustand:**

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sven Pfitzner".

Unterschrift Sachverständiger (Sven Pfitzner)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Bruchsal  
Murgstraße 18  
76646 Bruchsal

Besichtigungsdatum: 31.01.2025  
**Protokollnummer:** 38254105  
Erstellt durch: Sven Pfitzner  
Besichtigt durch: Andre Fiedler



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Bruchsal  
Murgstraße 18  
76646 Bruchsal

Besichtigungsdatum: 31.01.2025  
**Protokollnummer:** 38254105  
Erstellt durch: Sven Pfitzner  
Besichtigt durch: Andre Fiedler



**Abbildung 7:** Innenraum vorne



**Abbildung 8:** Kombiinstrument



**Abbildung 9:** Kombiinstrument



**Abbildung 10:** Instrumententafel



**Abbildung 11:** Instrumententafel



**Abbildung 12:** Dokumente

## Beschädigungsphotos



**Beschädigung #1:** Karosserie: B-Säule rechts - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung #1:** Karosserie: B-Säule rechts - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung #2:** Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - Smart Repair

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Bruchsal  
Murgstraße 18  
76646 Bruchsal

Besichtigungsdatum: 31.01.2025  
**Protokollnummer:** 38254105  
Erstellt durch: Sven Pfitzner  
Besichtigt durch: Andre Fiedler



**Beschädigung #4:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #4:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #5:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - erneuern



**Beschädigung #5:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - erneuern



**Beschädigung #5:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - erneuern