

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2CQV300 (chassisnr: VR3FCYHZLNY606998)

Dit is een BTW auto



PEUGEOT 308 SW 1.5 BLUEHDI ACTIVE PACK

Km-stand	78426 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1457 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Wit
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	21-10-2022	Aantal cilinders	4	Wielbasis	274 cm
		Vermogen	96 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	115 g/km	APK t/m	01-01-1970

Opgegeven opties door inspecteur

Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control achter

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Krik	Reservewiel
Navigatie CD/DVD	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Digitaal)	Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Zomer	Michelin	205/55 R16
RV	3 mm	Zomer	Michelin	205/55 R16

LA	4 mm	Zomer	Michelin	205/55 R16	
RA	4 mm	Zomer	Michelin	205/55 R16	
Aantal wioldoppen/LMV					LMV
Aantal beschadigd					2
Dealer onderhouden					Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur					Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt					Nee
Technische staat					Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Scherm linksachter Omschrijving: Deukjes en krasjes Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken		Deel: Velg linksvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velg reparatie	
Deel: Velg linksachter Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velg reparatie		Deel: Bumperhoek rechtsvoor Omschrijving: Krasen Gegeven oplossing: Spuiten	
Deel: Motorkap Omschrijving: Steenslag Gegeven oplossing: Inlakken en polijsten		Deel: Bumper achter Omschrijving: Krasen Gegeven oplossing: Spuiten	
Deel: Achterklep Omschrijving: Krasen Gegeven oplossing: Spuiten		Deel: Dakrand rechts Omschrijving: Deuken Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken	
Deel: Dakrand links Omschrijving: Deukjes Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken			

Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto