

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1XTY880 (chassisnr: VR3FCYHZRKY217871)

Dit is een BTW auto



PEUGEOT 508 SW 1.5 BLUEHDI GT-LINE EAT8

Km-stand	112528 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1505 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voor	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	22-05-2020	Aantal cilinders	4	Wielbasis	279 cm
		Vermogen	96 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	129 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Open dak schuif/kantel, Licht metalen velgen 18 inch, Trekhaak afneembaar, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding zwart, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Krik	Reservewiel
Navigatie CD/DVD	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Digitaal)	Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Voorstoelen beschadigd	: Ja, slijtage	Voorruit	: Aandacht nodig, pit

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Zomer	Michelin	235/45 R18

RV	3 mm	Zomer	Michelin	235/45 R18
LA	4 mm	Zomer	Michelin	235/45 R18
RA	4 mm	Zomer	Michelin	235/45 R18

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Dak
Omschrijving:
Deukjes en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deukjes en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Voorruit
Omschrijving:
Pit
Gegeven oplossing:
Opvullen



Deel:
Bekleding
Omschrijving:
Slijtage
Gegeven oplossing:
Herstellen



Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Scherm rechtsachter
Omschrijving:
Beschadiging met deuk
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Geknikt
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto