



## PEUGEOT 508

508 SW BlueHDi 130 EAT8

FIN	VR3FCYHZTPY605034
Kilometerstand	56.390 km
Erstzulassungsdatum	03.01.2024

### AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	06.10.2025 13:45:28	Inspektionsort	BCA Neuss
--------------------	---------------------	----------------	-----------

### FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	VR3FCYHZTPY605034	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	56.390 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	8
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	03.01.2024	Fahrzeugfarbe	Silber
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	PEUGEOT	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	508	Polsterart	Teilleder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

### DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	1	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Nein

### GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDIGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung fest	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	<b>0</b>	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	<b>Nein</b>
Art des Navigations-Datenträgers	<b>HD</b>	Multifunktionslenkrad	<b>Ja</b>
Dachreling	<b>Ja</b>	Navigation	<b>Ja</b>
Einparkhilfe hinten	<b>Ja</b>	Scheinwerfertyp	<b>Scheinwerfer LED</b>
Einparkhilfe vorn	<b>Ja</b>	Sitzheizung vorne	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VL	<b>Nein</b>	Tempomat	<b>Ja</b>

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	2,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 W	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Vorne	Rechts	2,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 W	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Hinten	Links	3,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 W	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Hinten	Rechts	3,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 W	Ganzjahresreifen	Aluminium	-

# SCHÄDEN

## Äußere Schäden



### 2 | Stoßfänger vorne


Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

## Innenschäden




### 1 | Zündschlüssel

Typ	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 3 | Kofferraumabdeckung (Rollo)

Typ	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



Geschätzter reduzierter Wert

331,61 €

## KOMMENTARE

### **i** Allgemeiner Hinweis

Servicenachweis fehlt , Bewertung unter Vorbehalt Fahrzeug Nass/Verschmutzt

# Fahrzeugbilder

