

**PEUGEOT 508****508 SW BlueHDI 130 EAT8**

FIN	VR3FCYHZTPY607645
Kilometerstand	72.969 km
Erstzulassungsdatum	11.10.2023

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	07.10.2025 12:04:09	Inspektionsort	BCA Neuss
--------------------	---------------------	----------------	-----------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	VR3FCYHZTPY607645	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	72.969 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	8
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	11.10.2023	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	PEUGEOT	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	508	Polsterart	Teilleder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	1	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Nein

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Multifunktionslenkrad	Ja
Dachreling	Ja	Navigation	Ja
Einparkhilfe hinten	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Einparkhilfe vorn	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Tempomat	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	2,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 W	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Vorne	Rechts	2,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 W	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Hinten	Links	3,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 W	Ganzjahresreifen	Aluminium	-
Hinten	Rechts	3,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 W	Ganzjahresreifen	Aluminium	-


SCHÄDEN

Äußere Schäden



2 | Seitenwand hinten links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Innenschäden



1 | Zündschlüssel

	Fehlt
Typ	
Schweregrad	Erssetzen
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

586,76 €

KOMMENTARE

ⓘ Allgemeiner Hinweis

Servicenachweis fehlt

Fahrzeugbilder

