

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4

IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5

140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AE4435	VIN:	VR3UPHMDNT022267
Model vozidla:	Peugeot 208 (P2) (2019)	Provedení:	208 1.2PT 75 Active Pack 5d
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1199
Maximální výkon (kW):	55	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Sedá - metaliza
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-05-16	Platnost tech. kont. do:	2026-05-16
Stav tachometru:	62829 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	El. se záznamem
Poslední servisní kontrola (km):	14702	Datum poslední prohlídky vozidla:	2023-04-03
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ne
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	1 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 92 µm; LP blatník 155 µm; LP dveře 138 µm; LZ dveře 151 µm; LZ bok 163 µm; Z víko 86 µm; PZ bok 166 µm; PZ dveře 182 µm; PP dveře 184 µm; PP blatník 174 µm; Střecha 91 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (4x), ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Posilovač řízení, Telefon (Autotelefon), Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Fulda	195/55 R16	Zimní	5
Pneu PP	Fulda	195/55 R16	Zimní	5
Pneu LZ	Fulda	195/55 R16	Zimní	6
Pneu PZ	Fulda	195/55 R16	Zimní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Štěp
2	Pneumatika LP kola	Prasklina
3	Disk LP kola	Škrábance
4	Disk LZ kola	Škrábance
5	Disk PZ kola	Škrábance
6	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
7	Dveře přední pravé	Škrábance
8	Disk PP kola	Škrábance
9	B sloupek levý	Jamka
Interiér (vnitřní prostor)		
10	Výplň PP dveří	Škrábance
11	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
12	Kryt zadního čela	Škrábance
13	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
14	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
15	Roleta (zakrytí) zav. prostoru	Chybí
16	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
17	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
18	Volant	Opotřebení
Ostatní		
19	Klíč od vozidla	Chybí
20	Servisní záznam	Chybí
21	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
22	Celková plocha karoserie	Škrábance
23	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Štěp
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Pneumatika LP kola - Prasklina

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



5 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



7 Dveře přední pravé - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



9 B sloupek levý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Výplň PP dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



11 Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



13 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



15 Roleta (zakrytí) zav. prostoru - Chybí
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



17 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




19 Klíč od vozidla - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Servisní záznam - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



23 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23