

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE




		Auftraggeber Robert Meier		Telefonnummer 01748881342
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH		E-Mail	
Straße Prinzregentenplatz 9		Plz 81675	Ort München	Tel.(Privat)
Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto
Umsatzsteuer ja		§25a nein	Steuernummer	

Fahrzeugdaten	Hersteller Peugeot	Typ 2008 Allure	Modell 1.2 PureTech 130 EU6d, Allure (EU..	
VIN	VR3USHNSSRJ581651	Aufbau Sport-Utility-Vehicle	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin 1889/ACF
Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 29.02.2024	Halter lt. Zulbsch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 16.121 km	max. Km-Stand bei Übergabe 16.121 km	Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am k. A.
Farbe GRAU/TYP AUSSENVERKLEIDUNG M..	Lackierung metallic	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.
Scheckheft vollständig	Scheckheft Bemerkung			
Polster keine Angabe	Polsterfarbe keine Angabe	Getriebe Getriebe Automatik - ..	Schadstoffk. Euro6d	CO-Emission (g/km) 137-140 (WLTP)
Ehemalige Nutzung Mietwagen	Eigentum des Kunden k. A.			
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Ciptuning: k.A.	

Ausstattung	Serienausstattung:		
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Anti-Blockier-System (ABS)
Antischlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb		Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..	Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz		Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Co..
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bordcomputer		Dachhimmel mit LED-Beleuchtung
Dachhimmel schwarz	Dachreling schwarz		Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorn und hinten	Einschaltautomatik für Fahrlicht		Elektr. Bremskraftverteilung
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)	Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assi..		Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (..
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m..	Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe		Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung..	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerner..
Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsge..	Frontschürze grau		Gepäckraumboden verschiebbar, variabel
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) i..	Getränkehälter vorn		Getriebe Automatik - (8-Stufen)
Heckleuchten LED	Heckscheibe heizbar		Heckspoiler
Infotainment-System i-Connect	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter		Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig		Kartentasche an Vordersitze
Kindersicherung, manuell	Klimaautomatik		Kopf-Airbag-System
Kopf-Airbag-System hinten	Kopfstützen hinten (3-fach)		Lenkrad mit Multifunktion
Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	LM-Felgen		Metallic-Lackierung Selenium-Grau
Mittelarmlehne vorn	Mobile Online Dienste Mirror Screen		Modellpflege
Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech	Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT1..		Otto-Partikelfilter (GPF)
Parkbremse elektrisch	Pyrotechnischer Gurtstraffer		Radstand 2605 mm
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem		Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwischer mit Regensor		Scheinwerfer Eco-LED
Seitenairbag vorn	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunk..		Servolenkung elektrisch
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder		Sitze vorn höhenverstellbar
Start/Stop-Anlage	Tagfahrlicht LED		Türgriffe außen Wagenfarbe
Verzurrösen Laderraum	Warnanlage für Sicherheitsgurte		Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung aut..
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung:			
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)	Grip-Control-Paket	Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für ..	
Sitzheizung vorn			
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 20.08.2025 - Gültig bis 16121 km		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Vorschäden		Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):																	
Tauschaggregat		Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe														
nein		nein	nein	nein	0,00 €														
Vorschäden lt. Bewerter:																			
Tauschaggregat		Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe														
-		-	-	-	0,00 €														
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja																		
Optischer Zustand																			
 L		Radlaufblende HL - ersetzen 146,00 € Stoßfänger V - Smart Repair 180,00 € Türeinstieg HL - Smart Repair 150,00 € Türeinstieg VL instandsetzen und lackieren 300,00 € Türverkleidung HL - ersetzen 690,14 € <hr/> Zwischensumme 1.466,14 €																	
																			
 R																			
Lackdicke		Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig							
Technischer Zustand																			
Zwischensumme							0,00 €												
Bemerkung zum technischen Zustand:																			
<p>Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.</p> <p>Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.</p> <p>Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.</p> <p>Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.</p> <p>Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.</p> <p>Fahrzeug verunreinigt und nass</p>																			

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne	VL		
	215/60R17 100H	7,00 mm (Goodyear)		
	Reifen hinten	HL		
	215/60R17 100H	7,00 mm (Goodyear)		
	Zweiter Reifensatz			
	k. A.			
	Reifen vorne	VL		
	k. A.	k. A. (k. A.)		
	Reifen hinten	HL		
	k. A.	k. A. (k. A.)		
	Bemerkung			

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers				
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass				Herrinnahmepreis
- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt				0,00 € Netto
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,				USt. 0,00 € (19 %)
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,				0,00 € Brutto
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.				
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen				
- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.				
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein
weitere	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -
Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Peugeot 2008 Allure

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VR3USHNSSRJ581651

Kilometerstand: 16.121 km


Erstzulassung: 29.02.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Schadensbilder

Hersteller / Typ: Peugeot 2008 Allure

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VR3USHNSSRJ581651

Kilometerstand: 16.121 km

Erstzulassung: 29.02.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Stoßfänger V - Smart Repair



Stoßfänger V - Smart Repair



Stoßfänger V - Smart Repair



Stoßfänger V - Smart Repair



Türeinstieg HL - Smart Repair



Türeinstieg HL - Smart Repair



Türverkleidung HL - ersetzen



Türverkleidung HL - ersetzen



Türverkleidung HL - ersetzen



Türeinstieg VL instandsetzen und lackieren



Türeinstieg VL instandsetzen und lackieren



Türeinstieg VL instandsetzen und lackieren



Radlaufblende HL - ersetzen



Radlaufblende HL - ersetzen