

## DEKRA Automotive Solutions

## Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3USHNSS RJ581828	Erstzulassung	29.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen	EU-FA 1343	Laufleistung	36 473 km
Modell	2008 PureTech 130 EAT8 Allure				

## Auftragsdaten

Eingangsdatum	14.08.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6336959	Datum der Bewertung	03.09.2025
Datum Beauftragung	14.08.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Buch



## Fahrzeugausstattung





## Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

## Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Ersatzschlüssel	✗
Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓

## Reifen

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm		Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm	
Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm		Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm	








## Schadendetails

1



Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	66,50€
Position	-	Reparaturkosten	7,00€	Gesamtkosten	73,50€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	73,50€

## DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Mangelhaft	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>250,00€</b>
		Kulanzrahmen überschritten					
3		Bauteil	Einstiegleiste	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
5		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
6		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
7		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	45,00€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	0,50	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	45,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	45,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>45,00€</b>
8		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	80,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>80,00€</b>

## DEKRA Automotive Solutions

9		Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
10		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	90,00€
		Beschreibung		Lackierungszeit	1,00	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	90,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	Nettokosten	90,00€

## Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	538,50€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	538,50€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

## Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	0,10	7,00€	-	-	7,00€
Lackierung	90,00€	0,50	45,00€	-	-	45,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	90,00€	1,00	90,00€	-	-	90,00€

## Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	316,50€	-	-	316,50€
Pauschale	6,50€	-	-	6,50€