

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3USHNSS RJ584692	Erstzulassung	29.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen	EU-FA 1378	Laufleistung	45 141 km
Modell	2008 PureTech 130 EAT8 GT				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	14.08.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6341610	Datum der Bewertung	03.09.2025
Datum Beauftragung	14.08.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Zörbig



Fahrzeugausstattung

Lose Teile

Hutablage	✗
Nothilfekit Reserverad	✓
Kompressor Nothilfe	✓
Füllflasche Nothilfekit	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓


Reifen

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm	Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm
Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm










Schadendetails

1







Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	250,00€

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Hutablage	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	250,54€
		Position	-	Reparaturkosten	7,00€	Gesamtkosten	257,54€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	257,54€
3		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	250,00€
4		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
5		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	100,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	100,00€	Nettokosten	100,00€
6		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
7		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
8		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-

DEKRA Automotive Solutions

9		Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Flecken	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
10		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	50,00€	Nettokosten	50,00€
11		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,40	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	28,00€	Gesamtkosten	172,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,60	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	144,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	172,00€
12		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	90,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	90,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	Nettokosten	90,00€

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	1.169,54€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	1.169,54€
---------------------	-----------	-------------------	---	--------------------	-----------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	0,50	35,00€	-	-	35,00€
Lackierung	90,00€	1,60	144,00€	-	-	144,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	90,00€	1,00	90,00€	-	-	90,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	750,54€	-	-	750,54€
Pauschale	-607,54€	-	-	-607,54€