

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AF9122	VIN:	VR7EFYHT2NN524278
Model vozidla:	Citroën Berlingo (07.2018->)	Provedení:	Berlingo BHD1 102 L1 Plus 4d
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1499
Maximální výkon (kW):	75	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Bílá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-05-30	Platnost tech. kont. do:	2026-05-30
Stav tachometru:	41929 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ne
Stav oleje:	Nezjištěno	Chladicí kapalina:	Nezjištěno
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (1x), ABS (protiblokovací systém), Elektrické ovládání oken (2x), Klimatizace manuální, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Tempomat, Centrální zamykání, Imobilizér, Přepážka zavazadlového prostoru, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	195/65 R 15	Letní	3
Pneu PP	Continental	195/65 R 15	Letní	3
Pneu LZ	Continental	195/65 R 15	Letní	5
Pneu PZ	Continental	195/65 R 15	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Ocel			

Pneu rez.

Nezjištěno

2. sada pneu

Pneu	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu 1	Firestone	195/65 R 15	Zimní	5
Pneu 2	Firestone	195/65 R 15	Zimní	5
Pneu 3	Firestone	195/65 R 15	Zimní	5
Pneu 4	Firestone	195/65 R 15	Zimní	5
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Dveře přední levé	Škrábance
3	Bočnice zadní levá	Jamka
4	Koncové světlo levé	Škrábance
5	Dveře zadní nákladové L křídlo	Jamka
	Poznámka: Škrábance	
6	Dveře zadní nákladové P křídlo	Jamka
7	Koncové světlo pravé	Škrábance
8	Disk kola ocel 4ks	Koroze
9	Pneumatika LP kola	Prasklina
Interiér (vnitřní prostor)		
10	Přídavný koberec LP	Opotřebení
11	Volant	Opotřebení
12	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
Ostatní		
13	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
14	Střední plocha karoserie	Polepy
15	Celková plocha karoserie	Škrábance
16	Interiér	Znečištěno
	Poznámka: Zatuchlé ovzduší	
17	Nákladový prostor	Deformace
18	Servisní prohlídka	Chybí
19	Servisní kniha	Chybí

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Rezervní kolo / sada na opravu


ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Sada klíčů



ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Bočnice zadní levá - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **3**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Koncové světlo levé - Škrábance**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




5 Dveře zadní nákladové L křídlo - Jamka
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Škrábance




Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5




Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Dveře zadní nákladové P křídlo - Jamka
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Koncové světlo pravé - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Disk kola ocel 4ks - Koroze
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Pneumatika LP kola - Prasklina
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Volant - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení

Umístění:


Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Střední plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka: Zatuchlé ovzduší



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Nákladový prostor - Deformace
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Servisní prohlídka - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Servisní kniha - Chybí**
Umístění:

Ostatní

Poznámka: