

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	6SH4651	VIN:	VSSZZZ5F5P6566384
Model vozidla:	Cupra Ateca (KHP)(08.2020)	Provedení:	Ateca 2.0 TSI Tribe Ed. AWD AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1984
Maximální výkon (kW):	221	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Černá
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2023-12-08	Platnost tech. kont. do:	2027-12-08
Stav tachometru:	26830 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ne
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 108 µm; LP blatník 9 µm; LP dveře 115 µm; LZ dveře 109 µm; LZ bok 105 µm; Z víko 104 µm; PZ bok 110 µm; PZ dveře 119 µm; PP dveře 108 µm; PP blatník 101 µm; Střecha 98 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Střešní okno posuvné - elektr., Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Čalounění kůže (Polokožený), ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Pirelli	245/35R20	Letní	4
Pneu PP	Pirelli	245/35R20	Letní	4
Pneu LZ	Pirelli	245/35R20	Letní	4
Pneu PZ	Pirelli	245/35R20	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1

2

3

4

Interiér (vnitřní prostor)

5

6

Ostatní

7

8

9

Poškozený díl

Čelní sklo

Práh levý

Zadní nárazník

Bočnice zadní levá

Přídavný koberec LP

Volant

Přední část vozidla

Celková plocha karoserie

Interiér

Druh poškození

Poškození od odletujícího kamení

Škrábance

Škrábance

Škrábance

Opotřebení

Opotřebení

Poškození od odletujícího kamení

Škrábance

Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Práh levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Bočnice zadní levá - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Přídavný koberec LP - Opatření
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Volant - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka: