

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

TRADE SLOVAKIA

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BL547TI	VIN:	VSSZZZ5FZJR176641
Model vozidla:	Seat Leon (2013)	Provedení:	Leon 1.4TGI 110 Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1395
Maximální výkon (kW):	81	Druh paliva:	CNG
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Modrá - Uni
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2018-07-25	Platnost tech. kont. do:	2026-07-01
Platnost měření emisí do:	2026-07-01	Stav tachometru:	148617 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 94 µm; LP blatník 104 µm; LP dveře 91 µm; LZ dveře 97 µm; LZ bok 86 µm; Z víko 77 µm; PZ bok 101 µm; PZ dveře 84 µm; PP dveře 80 µm; PP blatník 97 µm; Střeška 91 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Imobilizér, Dešťový sensor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Dunlop	205/55 R 16	Letní	4
Pneu PP	Dunlop	205/55 R 16	Letní	4
Pneu LZ	Barum	205/55 R 16	Letní	5
Pneu PZ	Barum	205/55 R 16	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhlídku bolo znečistené. Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhlídky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle.

Datum ukončení: 2025-09-12

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Víko motoru	Poškození od odletujícího kamení
2	Blatník přední pravý	Škrábance
3	Stěrač čelního skla pravý	Opotřebení
4	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
5	Brzdové světlo střední	Prasklina
6	Bočnice zadní pravá	Deformace
7	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
8	Zadní nárazník	Škrábance
9	Bočnice zadní levá	Škrábance
10	Disk LZ kola	Škrábance
11	Práh levý	Deformace
Interiér (vnitřní prostor)		
12	Plastový kryt víka zav. prostoru	Ke slícování
13	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Škrábance
14	Přístrojová deska	Nadstandardní prvek
15	Volant	Škrábance
Ostatní		
16	Servisní prohlídka	Chybí
Poznámka: Reálne náklady na vykonanie servisného intervalu budú vyčíslené spoločnosťou ARVAL SLOVAKIA.		

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Okamžitě

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Víko motoru - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 **Blatník přední pravý - Škrábance**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Stěrač čelního skla pravý - Opotřebení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Madlo kliky PP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Brzdové světlo střední - Prasklina
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6


Bočnice zadní pravá - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 6



7 Víko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Bočnice zadní levá - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Práh levý - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Ke slícování**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Přístrojová deska - Nadstandardní prvek**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Volant - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Servisní prohlídka - Chybí

16 Umístění:

Ostatní

Poznámka: Reálne náklady na vykonanie servisného intervalu budú vyčíslené spoločnosťou ARVAL SLOVAKIA.



Viz popis k poškození č. 16