

Voertuiggegevens

Merk **SEAT** Kentekenplaat **K652BH**
 Model **Leon** 1e **20/11/2020**
 tenaamstelling
 Versie **1.0 TSI Reference**
 Chassisnummer **VSSZZZKLZMR015748**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **106376**

Datum & plaats van inspectie

Datum 1/08/2025 8:14:55
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				1043,40	-313,02	730,38
63820825	Kofferklep	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	614,40	-184,32	430,08
63820819	Velg A L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	143,00	-42,90	100,10
63820823	Velg A R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	143,00	-42,90	100,10
63820820	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	143,00	-42,90	100,10
63820822	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
63820824	Deur A R	Slecht hersteld	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
63820821	Motorkap	Chemische schade	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands


HERSTELKOSTEN	1043,40 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-313,02 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	730,38 €

Schades zonder groep


63820825 Kofferklep Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)




63820819 Velg A L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)




63820823 Velg A R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)




63820820 Velg V L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63820822 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63820824 Deur A R Slecht hersteld Herstellen en spuiten (compleet)



63820821

Motorkap

Chemische schade

Herstellen en spuiten (compleet)

