

## Expertise

Protokollnummer: 34785457  
Auftrags-Nr / Referenz: 1001586518  
Besichtigungsdatum: 09.07.2024

Hersteller: Seat

FIN: VSSZZKLZNR067356

Modell: CUPRA LEON E-HYBRID180



### Angaben zum Fahrzeug

#### Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Seat CUPRA LEON E-HYBRID180

**Fahrgestellnummer** VSSZZKLZNR067356

**Laufleistung** (abgelesen) 23.479 km

**Erstzulassung** 11.07.2022

**Letzte Zulassung** 11.07.2022

**Anzahl Halter** unbekannt

**Nächste HU** (Abgelesen aus ZBI) 07/2025

**Leistung / Hubraum** 110 kw / 1.395 ccm

**Kraftstoffart / Zylinder** Hybr.B/E ext.aufl / 4

**Getriebe / Anzahl Gänge** Automatik / 6

**Antriebsart** Frontantrieb

**Fahrzeugart** PKW Limousine

**Farbe / Farbcode** "Candy" Weiss

**Türen / Sitze** 4 / 5

**Polsterart** Stoff/Leder Kombination

**Polsterfarbe** Schwarz

## Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	30 Tag(e)
Letzte Wartung am / bei	06/2024 bei 22.746 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	Ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	7593 / ARP 00025		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.070 kg	Leergewicht	

## Bereifung

### Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	235/35 R19 91Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	4mm / 5mm
2)	235/35 R19 91Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 4mm

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 05/2026		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

## Ausstattung

### Ausstattung

- "Vision Plus"-Paket: Rückfahrkamera, Parklenkassistent
- 230V Wechselrichter und Steckdose für Europa
- 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C
- 6-Gang-Automatikgetriebe A6
- Abgaskonzept, EU6 AP
- Abwicklung Serie
- Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung
- Ambientelicht Ausführung 2
- Antenne nur für FM Empfang, Diversity
- Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch
- Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)
- Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex
- Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
- Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
- Bordliteratur in Deutsch
- BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
- Dämpfung hinten, Sportausführung
- Datenträger für EU, integriert
- Dekor-Einlagen für Konsole
- Digitaler Radioempfang
- Doppelton-Signalhorn
- Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung
- Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile --
- Embleme
- Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
- Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
- Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
- Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltssicherung, elektrisch
- Fertigungsablauf Standard
- Formteilhimmel ungeteilt
- Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
- Fußhebelwerk
- Gepäckraumabdeckung, klappbar
- Gepäcktaschen an Rückenlehnen
- Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
- Heckspoiler
- Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
- Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
- Kältemittel R1234yf
- Keine Aktionsausführung
- Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
- Kompensor Ausf. 1
- Kopfstützen hinten (3 Stück)
- Kurzheck Leon 5-Türer
- 2 Leseleuchten vorn,2 hinten
- 230-V-Wechselrichter und -Steckdose (im Gepäckraum)
- 4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 180 kW  
Grundmotor: TH8/T9D, e-Hybrid
- Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung
- Aktivkohlebehälter (EVAP)
- Angehobener Ladeboden hinten
- Armaturentafel Standard
- Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner
- Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung
- Außenspiegelgehäuse lackiert
- Batterie 320A (59Ah)
- Batterie/Generator Kapazität Standard
- Betriebserlaubnis Nachtrag
- Bordwerkzeug
- Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten
- Dämpfung vorn
- DC/DC Wandler 3,0 KW
- Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe
- Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
- Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
- E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
- Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
- Entriegelung Hintersitz Standard
- Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen
- Federbereich 41 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Fernlichtassistent
- Feststellbremse
- FPK-Medium
- Frontantrieb
- FULL LINK für Radio-Navigationssystem "Media System +", 10"
- Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
- Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
- Hybrid-Antriebssystem PHEV
- Kabel für Wechselstrom-Ladestation (Mode 3)
- Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
- Kennzeichenträger vorn (groß)
- Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
- Klimakomfortscheibe
- Komfort telefonie mit LTE und Wireless charging
- Kopfstütze für Vordersitz
- Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
- Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)
- Landesverkaufsprogramm Deutschland
- LED- Hauptscheinwerfer mit Linse

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ladekabel Mode 3 Typ2 3 16A</li><li>• Lautsprecher, vorn und hinten</li><li>• Leichtmetallräder 8J x 19</li><li>• Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)</li><li>• Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)</li><li>• Mit Multifunktionskamera</li><li>• Mit Projektionsleuchte (Spiegel)</li><li>• Mit Verkehrszeichenerkennung</li><li>• Modul Boden hinten Ausführung 1</li><li>• Navigationsgerät-High</li><li>• Nebelschlussleuchte</li><li>• Nichtraucherausführung</li><li>• Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen</li><li>• Ohne besondere Karosseriemeßnahmen</li><li>• Ohne connect Paket 1</li><li>• Ohne Dachreling / Dachlastträger</li><li>• Ohne Fußmatten</li><li>• Ohne Individualeinbau</li><li>• Ohne Schaltthebelknopf/-Griff</li><li>• Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)</li><li>• Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze</li><li>• Ohne Steckdose</li><li>• Ohne Tilgergewicht Lenkrad</li><li>• Ohne Überführungsaurüstung</li><li>• Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)</li><li>• Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)</li><li>• Ohne Zusatz-/Standheizung</li><li>• Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund</li><li>• Parklenkassistent</li><li>• Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)</li><li>• Regionscode "ECE" für Radio</li><li>• Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke</li><li>• Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne</li><li>• Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt</li><li>• Scheibenwischer-Intervallsschaltung mit Licht/Regensor</li><li>• Schublade unter dem linken Vordersitz</li><li>• Serienkraftstoff-Erstbefüllung</li><li>• Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)</li><li>• Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar</li><li>• Sitzbezüge in Stoff</li><li>• Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule</li><li>• Sportsitze vorn</li><li>• Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent</li><li>• Standard-Klimazonen</li><li>• Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation</li><li>• Supersportlenkrad mit Bediensatelliten</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen</li><li>• Linksslenker</li><li>• Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent</li><li>• Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)</li><li>• Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)</li><li>• Mittelarmlehne vorn</li><li>• Müdigkeitserkennung</li><li>• Nebelscheinwerfer</li><li>• Nicht Heissland</li><li>• Ohne Anhängevorrichtung</li><li>• Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe</li><li>• Ohne Car2X</li><li>• Ohne Dacheinsatz (Volldach)</li><li>• Ohne Feuerlöscher</li><li>• Ohne Head-Up Display</li><li>• Ohne Lehnentriegelung für Vordersitze</li><li>• Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser- Standanzeige</li><li>• Ohne Sonderspezifikationen</li><li>• Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang</li><li>• Ohne Trennwand</li><li>• Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck</li><li>• Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung</li><li>• Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum</li><li>• Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz</li><li>• Ohne zusätzliche Bereifung</li><li>• Optionsinfotainment (MIB3)</li><li>• Pannen-Set</li><li>• Privater Notruf</li><li>• Radstand</li><li>• Rechtsverkehr</li><li>• Reifen 235/35 R19 91Y</li><li>• Reifendruckkontrolle</li><li>• Safe &amp; Driving XL (für Navigationssystem)</li><li>• SBBR-Leuchte in LED-Technik</li><li>• Scheibenbremsen hinten</li><li>• Scheibenbremsen vorn</li><li>• Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung</li><li>• Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn</li><li>• Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung</li><li>• Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar</li><li>• Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw</li><li>• Sportausstattung CUPRA Top</li><li>• Sprachsteuerung</li><li>• Stabilisator hinten</li><li>• Stabilisator vorn</li><li>• Standardelektrik</li><li>• Stoßfänger Sport</li></ul> |
|--|---|

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home</li><li>• Funktion automatisch</li><li>• Tür und Seitenverkleidung Teilleder</li><li>• Typzeichen und Firmenemblem</li><li>• Variante Grundausstattung</li><li>• Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie</li><li>• Wartungsintervallverlängerung</li><li>• Wegfahrsperrre elektronisch</li><li>• Werksinterne Steuerung Selbstabholer</li><li>• Zierleisten schwarz</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Supersportlenkrad mit Tiptronic, beheizbar</li><li>• Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen</li><li>• Typprüfland Deutschland</li><li>• UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42MHz</li><li>• Vier-Lenkerachse</li><li>• Voll-LED: LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten, autom. Leuchtweitenreg., Welcome Light, Coming/Leaving Home</li><li>• Winterpaket: beheizbare Vordersitze</li></ul> |
|---|---|

## Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürt - Smart Repair
2	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (starker Abrieb, Glanzgedrehte Oberfläche) - verkratzt / verschürt - erneuern

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten (leichter Rostrand an den Bremsscheiben) - Korrosion - kein Abzug
2	Tür hinten rechts	Türkante - Kratzer - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
*(Lieferung durch Drittienstleister)*
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
*(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsystemen gehören nicht zum Leistungsumfang!)*
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

## Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

## Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

## Bemerkungen

Komfortelektronik geprüft i.O.

Klimaanlage geprüft i.O.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Schweller



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Typschild



Abbildung 11: Räder/Reifen



Abbildung 12: Räder/Reifen



Abbildung 13: Räder/Reifen



Abbildung 14: Räder/Reifen



Abbildung 15: Zusatzausstattung



Abbildung 16: Zusatzausstattung



Abbildung 17: Zusatzausstattung




Abbildung 18: Fahrzeugdokumente



Abbildung 19: Fahrzeugdokumente



Abbildung 20: Fahrzeugdokumente



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 2:** Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (starker Abrieb, Glanzgedrehte Oberfläche) - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung 3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (starker Abrieb, Glanzgedrehte Oberfläche) - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung 3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (starker Abrieb, Glanzgedrehte Oberfläche) - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung 3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (starker Abrieb, Glanzgedrehte Oberfläche) - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung 3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (starker Abrieb, Glanzgedrehte Oberfläche) - verkratzt / verschürt - erneuern



**Beschädigung 3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (starker Abrieb, Glanzgedrehte Oberfläche) - verkratzt / verschürt - erneuern



**Gebrauchsspur 1:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (leichter Rostrand an den Bremsscheiben) - Korrosion - kein Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (leichter Rostrand an den Bremsscheiben) - Korrosion - kein Abzug



**Gebrauchsspur 2:** Tür hinten rechts: Türkante - Kratzer - kein Abzug



**Gebrauchsspur 2:** Tür hinten rechts: Türkante - Kratzer - kein Abzug