

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AZ7798	VIN:	VSSZZZKM6PR070401
Model vozidla:	Cupra Formentor (KM7)(2020)	Provedení:	Form.2.0TSI 228 Tribe E 4x4 AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1984
Maximální výkon (kW):	228	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Zelená
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2023-09-18	Platnost tech. kont. do:	2027-09-00
Stav tachometru:	16031 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Klient souhlasí s doprohlídkou:	Ano	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 141 µm; LP blatník 137 µm; LP dveře 119 µm; LZ dveře 146 µm; LZ bok 127 µm; Z víko 142 µm; PZ bok 131 µm; PZ dveře 149 µm; PP dveře 145 µm; PP blatník 131 µm; Střeška 121 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Protiprokluzová regulace, Ráčky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Calounění kůže (Alcantara), ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Aplus	245/40R19	Zimní	7
Pneu PP	Aplus	245/40R19	Zimní	7
Pneu LZ	Aplus	245/40R19	Zimní	7
Pneu PZ	Aplus	245/40R19	Zimní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Lem kola LP blatníku	Škrábance
2	Dveře zadní pravé	Škrábance
3	Dveře zadní levé	Škrábance
4	Blatník přední levý	Jamka
5	Lem kola LZ bočnice	Škrábance
6	Disk PP kola	Škrábance
7	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
Interiér (vnitřní prostor)		
8	Přídavný koberec LP	Opotřebení
9	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
10	Volant	Opotřebení
11	Kryt zadního čela	Škrábance
12	Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní	Škrábance
Ostatní		
13	Doprohlídka v LC	Chybí
	Poznámka: Důvod druhé prohlídky: Znečištěno	
14	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
15	Celková plocha karoserie	Škrábance

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Lem kola LP blatníku - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Dveře zadní pravé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Blatník přední levý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Lem kola LZ bočnice - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **5**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



9 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



11 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Doprohlídka v LC - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka: Důvod druhé
prohlídky: Znečištěno

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13




Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15